



NO.	TPO DE INFRAESTRUCTURA	NOMBRE DEL INMUEBLE O MONUMENTO AFECTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	TPO DE DAÑO DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN O USO DEL INMUEBLE AFECTADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONTADOR CON POLIZA DE SEGURO	CONTRATACIÓN POLIZA	MONTO AUTORIZADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTO	CONTRATISTA, PROVEEDOR O PERSONA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	MOTIVOS POR QUE PERMANECE EN EL AVANCE	
1	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO PARROQUIAL DE SANTA ISABEL	ACAJETE	SANTA ISABEL TEPEZALÁ	MODERADO MENOR	Desprendimiento de decoración sobre abocamiento del arco de acceso al templo en el área de la clave. Fissuras sobre decoración sobre el tímpano del segundo tramo de la bóveda y sobre decoración en muros laterales del coro. (Debe ser intervenido por restauración)	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKITE	\$ 131,994.80	SEGURO	CONSTRUCTORA JHEPC SA DE CV	100%	NO APLICA	
2	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA	ACATLÁN	ACATLÁN DE OCHOBÍ	SEVERO	Fisuras a la altura de puentes. Agrietamiento en la zona de frentes (infiores) y longitudinal en bóveda principal, ambas grietas traspasaron el muro y bóveda. Los muros de la cúpula presentan agrietamiento y fractura en arco en zona de clave. La torre, los arcos presentan agrietamiento en clave y zona de ríñón, así como sus apoyos, en Zócalo crucero presentando horcones. Los sustentáculos de la cúpula exterior, presenta agrietamiento que cortan estos en tres puntos. Desprendimiento de pintura de torre y agrietado. La cúpula principal presenta agrietamiento vertical que corre de capujín hacia el exterior de esta, con desprendimiento de los recubrimientos de azulejo. Agrietamiento de muros laterales.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKITE	\$ 9,863,191.23	SEGURO	MANUTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES NAMAHA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
3	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DEL SEÑOR DEL CALVARIO	ACATLÁN	ACATLÁN DE OCHOBÍ	MODERADO	Grietas en arcos de muro con presbiterio. Grietas en ventanas dañadas, que inician en clave.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKITE	\$ 828,911.50	SEGURO	LUIS ANDRÉS ISLAS ESCALONA	100%	NO APLICA	
4	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SAN ANTONIO DE PADUA	ACATLÁN	AMATITLÁN DE AZUETA	MODERADO		SI	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	CONTRACCIONES S.A. DE C.V.	100%	PROCESO DE TRAMITE	
5	MONUMENTO HISTÓRICO	PARROQUIA DE SAN JUAN EVANGELISTA	ACATZINGO	ACATZINGO DE HIDALGO	MODERADO	Fisuras en fachada, espaldaña, Humedad grave	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKITE	\$ 3,327,692.85	SEGURO	CONSTRUCCION EQUIPOS Y DISEÑOS S.A. DE C.V.	80%	PROCESO EN TRAMITE	
6	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SAN GABRIEL	ACATZINGO	ACATZINGO DE HIDALGO	MODERADO	Grietas en muro, arcos y cúpula, fractura de los muros, grietas en arcos, arcos de humedades, fisuras en arco toral y a nivel de aplacados.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKITE	\$ 226,012.58	SEGURO	CONSTRUCCION EQUIPOS Y DISEÑOS S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
7	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL	ACATZINGO	ACATZINGO DE HIDALGO	MODERADO	Grietas en dinteles de ventanas y puertas, fisuras en bóveda, toral, cúpula y muros, pedregales en junta entre sillares, fractura en espaldaña, arcos de humedad, agrietamiento de arcos y dinteles perimetrales.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKITE	\$ 1,310,616.84	SEGURO	CONYCO S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
8	MONUMENTO HISTÓRICO	CAPILLA DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES (Capilla de las Tres Virgenes)	ACATZINGO	ACATZINGO DE HIDALGO	MODERADO	Cúpula de una nave. Tercer tramo en vano de acceso en arco mediano, con juntas, flanqueado por pilas de columnas con capitel moldurado y fuste liso; en el arco se observa una cornisa barroca y, en los extremos, columnas helicoidales adosadas con capitel moldurado; el arco del acceso presenta una moldura mediana con terminación en volutas en la parte superior; sobre el arco se ubica la ventana del coro con arco de medio punto flanqueada por pilas de columnas de fuste liso y capitel moldurado; también se observa una cornisa barroca y en los extremos las columnas helicoidales de capitel moldurado con abaco, a manera de continuación del primer cuerpo, las pilas de la ventana del coro presentan garabatas, en la parte superior de las columnas se aprecian dos figuras de argamasas empujando caracoles marinos, el paramento es terminado con un arco mediano, con cornisa y moldura vegetal; sobre este arco se ubica una base moldurada; en el extremo exterior se encuentra una torre campanario de un cuerpo, cuyo arranque cuenta con cornisa barroca, columnas helicoidales con abaco, fuste liso y capitel cónico, vano en arco de medio punto, realizado de argamasas en juntas, fuste sobrio, cornisa con onices y fractura y deterioración; el remate muestra arco elíptico en el tambor del capujín gallonado; esta con remate esférico y cruz de forjado. En la fachada se ubican dos contrafuertes sobrios con un arco toral con terminación en volutas; la fachada cuenta con un vano de ventanas en la parte superior; los vanos de ventana son arcos y abocados; la fachada cuenta con un vano de acceso en arco escarzano y un vano de ventana en arco de medio punto; presenta garbaje de arcos de arco toral, con remate curvo y contrafuerte esquinero en el lado posterior; en el costado posterior se ubican dos arcos de ventana en arco escarzano y abocados; se observan tres contrafuertes sobrios; el remate con arco toral y contrafuerte adosado al arranque, en el extremo sur se ubica una cornisa.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKITE	\$ 659,560.95	SEGURO	CONSTRUCCION EQUIPOS Y DISEÑOS S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
9	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN	ACATZINGO	ACATZINGO DE HIDALGO	MODERADO	Templo con planta de cruz latina y fachada simple, presenta fachada con pilas de los cuerpos de los cuerpos; en el primer cuerpo un vano de acceso con arco mediano y pilas de fuste sobrio y capitel moldurado, en arcos extremos existen columnas paneadas en arcos con sillar, fuste liso y capitel moldurado; un entablamento sobre marco exterior del segundo cuerpo; éste presenta, al centro, un vano que corresponde a la ventana central, con arco escarzano; flanqueado por pilas de columnas con fuste liso y capitel moldurado; en los extremos existen columnas paneadas de fuste liso con basamento y capitel moldurado; en la parte superior de las columnas se ubica un remate adosado, hecho, y un entablamento sobrio; cuenta con el remate que presenta volutas de un nicho flanqueado por columnas helicoidales; en los extremos se observan detalles de nichos tallados; todo el paramento cuenta con acabado de argamasas. En el costado norte se ubica un contrafuerte esquinero; en el costado sur está una torre campanario con base que presenta un contrafuerte cónico en la parte baja, con moldura de media caña; la base de la torre tiene pilas sobrias de fuste moldurado con dinteles florales y vegetales, un entablamento con arquitrabe moldurada con fuste y cuenta, fuste sobrio y cornisa moldurada con onices, floración y marfil; el primer cuerpo presenta vano con arco de medio punto, también con capitel moldurado; el arco flanqueado con moldura de argamasas; el vano es flanqueado por dos columnas helicoidales, adosadas, con abaco moldurado y capitel con acantos tallados; en los vértices del primer cuerpo presenta columnas de características similares a las arcos descritos pero éstas son sencillas, posteriormente se observa un entablamento con arquitrabe mediana con sillares en las columnas, fuste sobrio y cornisa moldurada con floración y marfil; el segundo cuerpo presenta vanos en arco de medio punto flanqueados por columnas adosadas helicoidales; en el remate de las columnas del	SI	COMUNIDAD (POR TERCEROS)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	TERCEROS	NO APLICA	100%	NO APLICA
10	MONUMENTO HISTÓRICO	PARROQUIA DE SAN MARCOS EVANGELISTA	ACTEOPÁN	ACTEOPÁN	SEVERO	Colapso de remate en portada actual. Grietas en ornamentos de los tres cuerpos de la torre campanario, torales y muros de caja de reloj.	SI	SEGURO (MIXTO)	SI	SEGURO BANKITE	\$ 568,171.97	SEGURO	GRUPO CONSTRUCTOR ARIANA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
11	MONUMENTO HISTÓRICO	CAPILLA DE JESÚS NAZARENO	ACTEOPÁN	ACTEOPÁN	SEVERO	Colapso de fragmento del decorado interior. Grietas en arcos de los tres cuerpos de la torre campanario, muro lateral, claves de arcos fajones. Fisuras: corral en nave, ventana, arco de coro, toral y fachada.	NO	FONDEN	SI	SEGURO BANKITE	\$ 798,155.08	SEGURO	GRUPO CONSTRUCTOR ARIANA S.A. DE C.V.	90%	PROCESO DE TRAMITE	
12	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de Santa María (Nuestra Señora de la Concepción)	ACTEOPÁN	SANTA MARIA ATIZITLÉN	MODERADO	grietas y fracturas en interior y exterior del templo	NO	SEGURO (MIXTO)	SI	SEGURO BANKITE	\$ 3,691,492.01	SEGURO	ROVIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	75%	PROCESO DE TRAMITE	
13	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de San Felipe	ACTEOPÁN	SAN FELIPE TOCLÁ	SEVERO	grietas y fracturas en interior y exterior del templo	NO	SEGURO	SI	SEGURO BANKITE	\$ 1,619,883.89	SEGURO	GRUPO CONSTRUCTOR ARIANA S.A. DE C.V.	75%	PROCESO DE TRAMITE	
14	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SAN FRANCISCO PAULA	AHEHUJILT LA	AHEHUJILT LA	MODERADO	Grietas vertical del remate, ventanas coro, vano de acceso, grieta torre campanario, grietas en unán cubo de torre. Bóveda, fisuras en arcos fajones, fisuras en cúpula, fisuras en muro lateral, fisuras en base de torre, abundamiento en el arco de nave principal y desprendimiento de yeso.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	PROGSAFI	100%	PROCESO DE TRAMITE	
15	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE JESÚS DE NAZARÉTH (SANTÍSSIMO ROSARIO)	ALBINO ZERTUCHE	ACATLÁN/AHUAJÓN DE ALBINO ZERTUCHE	MODERADO	Grietas vertical del remate, ventanas coro, vano de acceso.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO DE TRAMITE	PROCESO DE TRAMITE	
16	MONUMENTO HISTÓRICO	EXCONVENTO DE SAN FRANCISCO	AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	SEVERO	Grietas torre campanario horizontal en el área de arranque del arcoabarrilado.	NO	SEGURO FONDEN	SI	SEGURO BANKITE FONDEN	\$ 17,356,398.52	SEGURO	CONSTRUCCION EQUIPOS Y DISEÑOS S.A. DE C.V.	100%	PENDIENTE POR TRABAJOS	
17	MONUMENTO HISTÓRICO	PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE MARÍA	AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	SEVERO	Grietas en unán cubo de torre-fachada o nave.	SI	SEGURO FONDEN	SI	SEGURO BANKITE FONDEN	\$ 16,409,210.93	SEGURO	CONSTRUCCION EQUIPOS Y DISEÑOS S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
18	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SAN ANTONIO DE PADUA	AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	MODERADO	Fisuras en cúpula, al centro del gajo.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKITE	\$ 1,061,267.89	SEGURO	AGGER DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
19	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SANTIAGO	AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	SEVERO	Grietas y fisuras en los dos toros y el interior del templo.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKITE	\$ 890,037.21	SEGURO	CONSTRUCCION EQUIPOS Y DISEÑOS S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
20	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DEL SANTO ANJEL	AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	MODERADO	Fisuras en arcos fajones al centro.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKITE	\$ 1,885,667.05	SEGURO	AGGER DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
21	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE LA SAGRADA FAMILIA	AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	MODERADO	Grietas y fisuras en la ome campanario, fachada, torales y nave principal	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKITE	\$ 1,859,977.65	SEGURO	AGGER DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
22	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE LA PRECIOSA SANGRE DE CRISTO	AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	MODERADO	TORRE CAMPANARIO, GRIETAS EN TORRE CAMPANARIO ENTRE LA TORRE Y EL PRIMER CUERPO DEL CAMPANARIO, GRIETA HORIZONTAL EN REMATE DE CAMPANARIO, FACHADA, FISURA EN VENTANA DEL CORO.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKITE	\$ 730,150.87	SEGURO	CEDESA	100%	NO APLICA	
23	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN	AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	SEVERO	Grietas y fisuras en la torre campanario, nave principal, cúpula y banda actual.	SI	SEGURO	O	SEGURO BANKITE	\$ 489,335.83	SEGURO	CONSTRUCCION EQUIPOS Y DISEÑOS S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
24	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SAN MIGUEL	AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	SEVERO	Grietas en nave principal con sillar, nichos, cuoceros y puentes.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKITE	\$ 1,283,508.63	SEGURO	CONSTRUCCION EQUIPOS Y DISEÑOS S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
25	MONUMENTO HISTÓRICO	PARROQUIA DEL DIVINO SALVADOR	AMOZOC	CHACHAPA	MODERADO	Fisuras en torre campanario. Fractura en bóveda del toral. Fisuras en arcos, cúpula, vanos, muros y contrafuertes.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKITE	\$ 1,097,299.38	SEGURO	CONSTRUCCION EQUIPOS Y DISEÑOS S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
26	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo Parroquial de San Martín	ATEXCAL	SAN MARTÍN ATEXCAL	MODERADO	Fisuras en muro lateral.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKITE	\$1,519,991.76	SEGURO	ROVIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
27	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de Guadalupe	ATEXCAL	San Martín Acazal Barrio de Guadalupe	MODERADO	Fisuras en la base del primer cuerpo de la torre (toral). Grietas horizontales en el muro lateral. Grietas horizontales en ventanas del muro abarrilado e intradós en el muro derecho.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKITE	\$ 443,868.19	SEGURO	ROVIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
28	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla Santa Cruz (Cruz Verde)	ATEXCAL	San Martín Acazal Barrio Cruz Verde	MODERADO	Agrietamiento en bóveda y en el muro del sector, y son más abundantes en la bóveda del coro.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKITE	\$ 519,894.41	SEGURO	ROVIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
4	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santiago Apóstol	ATEXCAL	Santiago Nopalá	MODERADO	Agrietamiento considerable en los muros y bóvedas de ambos brazos del presbiterio.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
5	MONUMENTO HISTÓRICO	Parroquia de Santa Catalina	ATEXCAL	SANTA CATALINA TENEXTLÁN	MODERADO	La portada presenta agrietamiento y un ligero desmoronamiento.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
31	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo Parroquial de San Nicolás Tolentino	ATEXCAL	SAN NICOLÁS TEPOXTITLÁN	MODERADO	Agrietamiento en todos los muros del presbiterio y son más abundantes en el muro sur.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKITE	\$ 832,329.26	SEGURO	ABRECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
32	MONUMENTO HISTÓRICO	Yacimiento Paleontológico Acazal (Huellas de dinosaurios)	ATEXCAL	ATEXCAL	MODERADO	EN PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKITE	\$ 800,398.19	SEGURO	M&P Constructores s.a. de c.v.	100%	NO APLICA	
33	MONUMENTO HISTÓRICO	CAPILLA DE LA TERCERA ORDEN DE SAN FRANCISCO	ATLIXCO	ATLIXCO	MODERADO	Muros y techos agrietados/grietas longitudinales en bóveda al interior, grietas en muros, grietas en arcos fajones, grietas en espaldaña, grietas en capujín, grietas en muro de fachada, caída de una escultura en remate principal y base.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	80%	PROCESO DE TRAMITE	
34	MONUMENTO HISTÓRICO	CAPILLA DE SAN MIGUEL	ATLIXCO	ATLIXCO	SEVERO	Muros y techos muy afectados con grietas y fracturas, grietas en espaldaña, grietas en bóveda.	SI (Por solicitud del Padre)	SEGURO	SI	SEGURO BANKITE	\$ 4,041,738.35	SEGURO	PROYECTOS Y DESARROLLO DE SERRA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
35	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO PARROQUIAL DE LA NATIVIDAD	ATLIXCO	ATLIXCO	SEVERO	Fractura de espaldaña frontal, fractura de torre campanario, fractura de capilla San Judas Tadeo, fractura capilla principal, fractura capilla capilla San José, fractura capilla lateral, fracturas de bóveda sacristía, fracturas coro y adosado, impacto de palo de servicio en casa parroquial	NO	SEGURO (MIXTO)	SI	SEGURO BANKITE	\$ 20,827,383.78	SEGURO	PROYECTOS Y DESARROLLO DE SERRA S.A. DE C.V.	100%	PENDIENTE POR PROCESO DE TRABAJOS	
36	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE LA SOLEDAD	ATLIXCO	ATLIXCO	SEVERO	El techo, muros y campanario fracturados/grietas en bóveda, grietas en muros laterales, grietas de trazo adentro a la torre con riesgo de colapso, desprendimiento de decorado, grietas en muro de acceso.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKITE	\$ 3,219,350.54	SEGURO	PROYECTOS Y DESARROLLO DE SERRA S.A. DE C.V.	100%	PROCESO DE TRAMITE	

37	MONUMENTO HISTÓRICO	CAPILLA DE SANTA ANA	ATLIXCO	SANTA ANA YANCUTLAPÁN	Menor	Apuntalar todos los elementos que estén sueltos, los elementos de estructura, arcos, muros, columnas, bóvedas, consolidación e injerto en grietas, reconstrucción de muros, columnas, vigas, y apuntalamiento y consolidación de pilares y balcones.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 1,252,927.78	SEGURO	CONSTRUCTORA JHEPC S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
38	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SAN DIEGO AGUILAR	ATLIXCO	San Diego Acajutla	SEVERO	Apuntalar todos los elementos de mampostería que se encuentran en mal estado, varios elementos que están sueltos, acondicionar el área afectada, apuntalamiento en bóvedas y muros estructuras, consolidación de pilares en peligro de colapso, reconstrucción de fachada, campanario y torres.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 2,386,799.47	SEGURO	M & P CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
39	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SAN FELIX PAPA	ATLIXCO	ATLIXCO	Menor	Apuntalamiento de banda colindante en 4 torres, y torre campanario y cúpula, retro de elementos en peligro de colapso, restauración de elementos en torre campanario y muro colindante sobre a norte e injerto en grietas y cúpula aplicación de acabados, se requiere rehabilitación y apuntalamiento en fachada, torre y agrietamientos en muro de mampostería y bóveda.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 926,292.31	PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y DESARROLLO SERRA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
40	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa Cecilia y Convento de San Agustín	ATLIXCO	ATLIXCO	SEVERO	Acondicionamiento del área a intervenir, y área para las maletas para la intervención, apuntalamiento de la estructura para la intervención en bóvedas, sectores, con, bóvedas de cruce, campanario, etc. retro de elementos en peligro de colapso.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 2,287,728.36	PROCESO DE TRAMITE	ARQUITECTURA Y SERVICIOS ERSOLAN S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
41	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DEL DULCE NOMBRE DE JESUS	ATLIXCO	ATLIXCO	MODERADO	Grietas inclinadas en el muro testero. Separación de contrafuertes. Grietas horizontales en ventanas del muro exterior e inclinadas en el muro interior. La torre presenta grietas, la bóveda y cúpula tienen grietas graves.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 3,763,348.78	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCCIONES TERREBRES COTESA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
42	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO Y ANTIPO CONVENTO DE SAN FRANCISCO (TEMPLO DE SANTA ANA) DE JESUS ACAPULCUALCÁN	ATLIXCO	ATLIXCO	Menor	Daños en bóveda. El techo ligeramente agrietado/campanario agrietado.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 2,079,831.37	PROCESO DE TRAMITE	ARBECCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
43	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO Y ANTIPO CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCEDE	ATLIXCO	ATLIXCO	SEVERO	Daños en torre y bóveda, colapso de sacristía.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 5,116,488.95	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCTORA JHEPC S.A. DE C.V.	99%	NO APLICA	
44	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO Y ANTIPO CONVENTO DE SANTA CLARA	ATLIXCO	ATLIXCO	SEVERO	La torre presenta grietas graves/bóveda y la cúpula tienen grietas graves.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 2,147,131.21	PROCESO DE TRAMITE	ARBECCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
45	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO Y ANTIPO CONVENTO DEL CARMEN	ATLIXCO	ATLIXCO	SEVERO	Torre afectada, derrumbe parcial, inclinación notoria del edificio, daños en muros y estructuras, daño severo en muros no estructurales, pilares en peligro de caer.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 12,689,881.92	PROCESO DE TRAMITE	M & P CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	91%	NO APLICA	
46	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO Y ANTIPO HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS	ATLIXCO	SANTA ANA	Menor	DAÑOS EN ESTRUCTURA	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 4,282,292.03	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BONETA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
47	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santo Domingo	ATLIXCO	SANTO DOMINGO ATOTZEMPAN	Menor	Grietas severas diagonales en fachada y muro testero y horizontales en muro sur, separación de muro con bóveda.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 607,209.06	PROCESO DE TRAMITE	ARBECCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
48	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de Guadalupe (Ex Hacienda de Neaxtenco)	ATLIXCO	EMILIANO ZAPATA NEAXTENCO	SEVERO	Grietas severas diagonales en fachada y muro testero y horizontales en muro sur, separación de muro con bóveda.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 486,278.41	PROCESO DE TRAMITE	ARBECCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
49	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SANTA MARÍA MAGDALENA (XOCCOPAN)	ATLIXCO	LA MAGDALENA XOCCOPAN	MODERADO	Se colapsó la linterna de la cúpula a punto de caer linterna de torre, fisuras en muros contra, fractura en espaldilla, colapso de capujín de torre del campanario, fractura en sagrado y torre contra del campanario, grietas en cúpula y tambor, grietas y fisuras de muros.	EN PROCESO	SEGURO MIXTO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 5,625,510.75	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BONETA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
50	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Juan Bautista	ATLIXCO	SABANA	MODERADO	Muros y techo agrietados	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 2,752,972.68	PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y DESARROLLO SERRA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
51	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO PARROQUIAL DE LA TRINIDAD	ATLIXCO	LA TRINIDAD TRINIDAD	SEVERO	Muros y techos muy afectados con grietas y fracturas. Cúpula con torres colapsadas y grietas en paredes fachada y campanario	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 4,089,997.25	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCCIONES TERREBRES COTESA S.A. DE C.V.	51%	NO APLICA	
52	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO PARROQUIAL DE LA PURISIMA CONCEPCION	ATLIXCO	ATLIXCO (CONV. Y BARRIO DE METEPEC)	SEVERO	Cúpula octogonal con grietas profundas en 4 lados. Sacristía con grietas profundas. Fisuras en muros portales abar, muros laterales, toda la torre, piso campanario, muro plafón e altar y sacristía.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 657,317.27	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCTORA JHEPC S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
53	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SAN JERONIMO	ATLIXCO	SAN JERONIMO COYULA	SEVERO	Fisuras en portada, grietas y fisuras en el primer y segundo cuerpo de la segunda torre, fracturas y riesgo de colapso en todo el torre del crucero, colapso torre sur del crucero, fracturas y grietas en muros, bóvedas, arcos y cúpula.	EN PROCESO	SEGURO MIXTO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 10,860,852.05	PROCESO DE TRAMITE	ARBECCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	75%	NO APLICA	
54	MONUMENTO HISTÓRICO	CAPILLA DE LA PURISIMA CONCEPCION	ATLIXCO	SAN JERONIMO COYULA	MODERADO	El techo, muros y campanario fracturados, colapso de torre contra, grietas en columnas trabes y mampostería.	EN PROCESO	SEGURO MIXTO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 820,898.55	PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y DESARROLLO SERRA S.A. DE C.V.	92%	NO APLICA	
55	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA	ATLIXCO	SAN JUAN COATEPEC	SEVERO	Fisuras grietas y fracturas en bóveda de cañón, fisuras y grietas en muros laterales, separación de muro norte, fisuras y desprendimiento de material, grietas y fracturas en portada.	EN PROCESO	SEGURO MIXTO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 7,586,192.67	PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y DESARROLLO SERRA S.A. DE C.V.	25%	NO APLICA	
56	MONUMENTO HISTÓRICO	CAPILLA DE SAN JUAN PORTEZUELO	ATLIXCO	SAN JUAN PORTEZUELO	Menor	La torre presenta grietas graves/bóveda la bóveda del templo tiene fisuras/cúpula presenta grietas	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 832,922.50	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCCIONES TERREBRES COTESA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
57	MONUMENTO HISTÓRICO	CAPILLA DE LA CONCEPCION	ATLIXCO	SAN PEDRO BENTO JUAREZ	SEVERO	Diagnostico de daños: grietas y fisuras en el acceso principal. Grietas en el arco arco alto, Grietas y fisuras en portada.	SI	FUNDACION FUERZA MEXICO	NO APLICA	NO APLICA	\$ 932,109.10	NO APLICA	NO APLICA	LO MURAI MEXICO EN INNOVACION SA DE CV	100%	NO APLICA
58	MONUMENTO HISTÓRICO	CAPILLA DE SAN JOSE	ATLIXCO	SAN PEDRO BENTO JUAREZ	SEVERO	Fractura en portada y espaldilla, fracturas y grietas en bóveda, muros laterales, separación de muro norte, fisuras y grietas en cúpula.	SI	FUNDACION FUERZA MEXICO	NO APLICA	NO APLICA	\$ 188,875.61	NO APLICA	NO APLICA	LO MURAI MEXICO EN INNOVACION SA DE CV	100%	NO APLICA
59	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO	ATLIXCO	SAN PEDRO BENTO JUAREZ	SEVERO	Fisuras grietas y fracturas en bóveda de cañón, fisuras y grietas en muros laterales, fractura en torre con desprendimiento de material, grietas y fisuras en portada.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	ARQUITECTO OMAR ROCHA SANCHEZ S.A. DE C.V.	0%	PROCESO DE TRAMITE	
60	MONUMENTO HISTÓRICO	CAPILLA DE SAN LORENZO TICALAMA (XOCCOPAN)	ATLIXCO	SAN LORENZO BENTONILLA	Menor	GRIETAS Y FRACTURAS EN ERMITA.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 489,880.96	PROCESO DE TRAMITE	ARQUITECTO OMAR ROCHA SANCHEZ S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
61	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo del Divino Salvador/El Capujín	ATLIXCO	ATOTZEMPAN	MODERADO	La torre presenta grietas graves/bóveda la bóveda y la cúpula tienen grietas graves.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
62	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de Santa Magdalena	ATLIXCO	ATOTZEMPAN BARRIO DE LA MODERNA	Menor	Colapso de sacristía y bóveda central.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
63	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de la Virgen de la Provida	ATLIXCO	ACATZIMTLA (QUICACAS DE ACATZIMTLA)	Menor	Derrumbe parcial, inclinación notoria del edificio, daños en muros y estructuras, daño severo en muros no estructurales, pilares en peligro de caer.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
64	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SANTIAGO APOTOL	ATZALA	ATZALA	SEVERO	Colapso del 80% de la bóveda principal y parcial de Sacristía, torre y 2º cuerpo de torre campanario, remate de fachada y capujín. Fracturas con alto riesgo de colapso en muros, cúpula, arcos y bóvedas laterales. Grietas y fisuras en el resto de elementos constructivos.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE	
65	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo Parroquial de Santiago Apotol	ATZITZHUACÁN	ATZITZHUACÁN	SEVERO	Fachada frontal presenta grietas en diagonal, campanario y bóveda de cañón en todo el arco y la torre norte. Desprendimiento de cornisa, grietas significativas en sacristía y cúpula del altar.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE	
66	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Miguel Arcángel	ATZITZHUACÁN	SAN MIGUEL AGUADAMEN	SEVERO	Grietas y fracturas en campanario, fisuras y desprendimiento de aplastados de la base del campanario, fisuras y grietas en arco de acceso altar, grietas en sacristía lateral sur. Desprendimiento de cornisa de la bóveda del arco, grietas y fisuras en bóvedas del templo y el acceso.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE	
67	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Francisco de Asís	ATZITZHUACÁN	SAN FRANCISCO XOCHTEPECAN	SEVERO	Fractura en espaldilla, colapso de capujín de torre del campanario, fractura en sagrado y torre contra del campanario, grietas en cúpula y tambor, grietas y fisuras de bóvedas y muros.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE	
68	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Pedro	ATZITZHUACÁN	XOCHTEPECAN	SEVERO	DAÑOS EN ESTRUCTURA	NO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 6,085,338.43	PROCESO DE TRAMITE	PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLEC SA DE CV	100%	NO APLICA	
69	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Mateo	ATZITZHUACÁN	SAN MATEO COATEPEC	MODERADO	Grietas en torre, desplome de torre, grietas en pilares, fisuras en muros, fisuras en bóveda, fisuras en arco de medio punto, remate de fachada con desplome y grietas.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 708,365.37	PROCESO DE TRAMITE	PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLEC SA DE CV	100%	NO APLICA	
70	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Juan Bautista	ATZITZHUACÁN	SAN JUAN TELAPPA	MODERADO	Desplome de torre, grietas en bóveda de nave central, grietas en la bóveda y muros en cúpula, colapso de cruce presenta grietas y fisuras, muro exterior con fisuras y grietas.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 1,194,957.10	PROCESO DE TRAMITE	BEATRIZ FUENTES BERNADES	100%	NO APLICA	
71	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Juan Bautista	ATZITZHUACÁN	SAN JUAN MECAC	MODERADO	La torre, presenta grietas y desplome, grietas en bóveda de nave central, grietas y fisuras en muros laterales.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 2,130,855.88	PROCESO DE TRAMITE	ARQUITECTO OMAR ROCHA SANCHEZ S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
72	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla del Señor de Tepalcingo (EL CALVARIO)	ATZITZHUACÁN	SAN MATEO COATEPEC	MODERADO	DAÑOS EN ESTRUCTURA	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 280,696.85	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCTORA JHEPC S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
73	MONUMENTO HISTÓRICO	Ex Convento de San Andrés Apotol	CALPAN	SAN ANDRES CALPAN	MODERADO	Fractura en la base de la torre, fractura diagonal capilla posea de san Juan, grietas en arco del presbiterio, grietas y fisuras en muro del presbiterio, fisuras en vano del templo. Colapso parcial de banda arrial y riesgo de colapso banda arrial de la torre.	EN PROCESO	MIXTO	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	25%	PROCESO DE TRAMITE	
74	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo Parroquial de San Andrés Apotol (ex convento)	CALPAN	SAN ANDRES CALPAN	Modrado	Grietas y fracturas en campanario, grietas en espaldilla, grietas en muros, grietas en bóvedas, arcos y cúpula con desprendimiento de aplastados en el templo.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 3,314,193.39	PROCESO DE TRAMITE	M & P CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
75	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de la Virgen	CALPAN	SAN ANDRES CALPAN	Modrado	Fisuras y grietas en el campanario, fisuras y grietas en muro exterior y arco de la portada.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 427,354.57	PROCESO DE TRAMITE	SESCO SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS SA DE CV	100%	NO APLICA	
76	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de San Antonio	CALPAN	SAN ANDRES CALPAN	Modrado	Fractura y grietas en campanario	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 309,680.54	PROCESO DE TRAMITE	ARBECCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
77	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de Santa María	CALPAN	SAN ANDRES CALPAN	MODERADO	Fisuras y grietas en muro de portada, muro, vanos y bóvedas. Grietas en espaldilla.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 496,004.50	PROCESO DE TRAMITE	SESCO SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS SA DE CV	100%	NO APLICA	
78	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Mateo Apotol	CALPAN	SAN MATEO OZUCCO	SEVERO	Fracturas y grietas en bóvedas e arcos, trabas y grietas en arcos de la cúpula, grietas y fracturas en vanos, desprendimiento de aplastados con decoración, fisuras grietas en arco del arco y portada del templo.	EN PROCESO	SEGURO MIXTO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 5,523,856.86	PROCESO DE TRAMITE	ARBECCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	65%	NO APLICA	
79	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San José	CALPAN	PUEBLITO NUEVO	LEVE	Diagnostico de daños: grietas y fisuras en el acceso principal. Grietas en el arco arco alto. Grietas y fisuras en portada.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 341,164.44	PROCESO DE TRAMITE	ARBECCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
80	MONUMENTO HISTÓRICO	Parroquia de San Juan Bautista	CALTEPEC	SAN JUAN SACATLÁN	Menor	Presencia grietas. Fisuras en aplastados y grietas en bóveda nave, arcos en torre.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
81	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santiago Apotol	CALTEPEC	COATEPEC	Menor	Fracturas en la parte superior del vano de la portada principal, fracturas en bóvedas de cañón, cúpula y muro de fachada.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 175,960.69	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCCIONES GARMADO S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
82	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SAN PEDRO	COATEPEC	COATEPEC	MODERADO	Grietas y fisuras en muro de basamento	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
83	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa María de la Concepción	COHETZALA	SANTA MARÍA COHETZALA	Severo	Fracturas y grietas en todo el conjunto religioso. Colapso de arcos torales, torres y cúpula. Desplome parcial de bóvedas en el trazo y presbiterio. Fracturas y grietas horizontales y diagonales en muros de la nave. Fracturas y grietas en la base de la torre norte. Grietas severas en portada. Fractura horizontal en contrafuertes de lado norte. Colapso de contrafuertes abatacadas. Fracturas y desprendimiento de material en muro sur de sacristía. Derrumbe del suelo a base en parte trasera del templo. Colapso parcial de banda arrial en todo portada. Hurdamientos de suelo en las instalaciones del templo. Bienes muebles dañados.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
84	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa Mónica	COHETZALA	SANTA MÓNICA	Severo	Fracturas y grietas en todo el conjunto religioso. Colapso de arcos torales, torres y cúpula. Desplome parcial de bóvedas en el trazo y presbiterio. Fracturas y grietas horizontales y diagonales en muros de la nave. Grietas severas en portada. Fractura horizontal en contrafuertes de lado norte. Colapso de contrafuertes abatacadas. Fracturas y desprendimiento de material en muro sur de sacristía. Derrumbe del suelo a base en parte trasera del templo. Colapso parcial de banda arrial en todo portada. Bienes muebles dañados.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
85	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Benito	COHUECAN	COHUECAN	Severo	Colapso de capujín y medio cuerpo de torre campanario, tambor y cúpula principal. Fracturas en presbiterio, torre campanario, arcos fajones, bóveda principal, espaldilla y fachada. Grietas y fisuras en muros, bóvedas, arcos y otros elementos constructivos.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE	
86	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Jesús Nazareno (Capilla)	COHUECAN	COHUECAN	MODERADO	Colapso de capujín de torre campanario. Fracturas en portada, arco arco fajones, bóveda principal, espaldilla y fachada. Grietas y fisuras en torre campanario, muros, cúpulas, bóvedas, arcos y otros elementos constructivos.	SI	Seguro (MIXTO)	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 4,074,953.28	PROCESO DE TRAMITE	GRUPO CONSTRUCTOR ARIANA SA DE CV	100%	NO APLICA	

87	MONUMENTO HISTÓRICO	Exconvento de San Andrés	COHUECAN	ASIAATELCO	Severo	Colapso de arquería de claustro; desplome parcial de muros de adobe. Fracturas en arco de bóveda, muros laterales y de presbiterio. Grietas y fisuras en portada anjal, base de torre campanario, fachada, bóveda principal de coro, sobaco y otros elementos constructivos.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
88	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de los Santos Reyes	COHUECAN	LOS REYES TEOCLO	Severo	Desplome en capujín de torre campanario, fractura en cubierta de presbiterio, fractura en bóveda y grietas en muros de taller tramo, grietas en arcos fajones y en arriate de bóveda occidental, muros adobidos del segundo tramo. En muros bóveda de sacristía. Fisuras. En arco de acceso, fractura de primer y segundo cuerpo de torre campanario, desplome de columna de segundo cuerpo de torre campanario, fractura de soportes de capujín.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
89	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Felipe Apóstol	COHUECAN	SAN FELIPE CLAFEXCO	Severo	Colapso de torres y cúpula principal. Fracturas en muros de sacristía, presbiterio, torres de fachada y sacro, bóveda de sobaco y coro, principal de sacristía y arcos fajones. Grietas y fisuras en ventanales de muros laterales, fachada, torre campanario y arcos.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE
90	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de Jesús Nazareno	COHUECAN	LOS REYES TEOCLO	Severo	Colapso de capujín de torre campanario. Fracturas en portada anjal, arco fajones, bóveda principal, espaldón, fachada. Grietas y fisuras en torre campanario, muros, cúpula, bóveda, arcos y otros elementos constructivos.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
91	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de la Virgen de la Asunción	CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	Moderado	Grietas en bóveda de la nave, muros laterales, cúpula.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 2,970,492.88	PROCESO DE TRAMITE	AGSER UBERNO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
92	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Antonio de Padua	CORONANGO	SAN ANTONIO MIHUCIAN	Moderado	Fisura en arco de acceso principal, en arcos, bóveda, coro de nave sur verticalizada en torre de coro, grietas en fueros de cúpula, se giró la intermedia de cúpula y se desmoronó la torre.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	100%	PROCESO DE TRAMITE
93	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Juan Bautista	COXCATLAN	COXCATLAN	Menor	grietas en ventaneros de la cúpula, en los muros, interior de la bóveda, torre y bóveda del presbiterio. Rotura de presbiterio de la cúpula de la capilla de la Virgen del Rayo y el desplomamiento de los pilos derechos de la capilla, así como grietas en muros de la fachada y el coro. La torre no sufrió daños fuertes ya que cuenta con un núcleo mediano.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 384,682.24	PROCESO DE TRAMITE	CONSULTORA INTEGRAL EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA
94	MONUMENTO HISTÓRICO	Panorquia de San Juan	COYOMEAPAN	San Juan Cuatla	Menor	Grietas y fracturas	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 302,324.61	PROCESO DE TRAMITE	CONSULTORA INTEGRAL EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA
95	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Vicente Ferrer	COYOTEPEC	San Vicente Coyotepec	Severo	Desplendimiento de molduras y aplastados. Grietas en todo el edificio, daños severos en cúpula, torres y muros.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 4,520,126.35	PROCESO DE TRAMITE	ROVIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA
96	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de el Calvario	COYOTEPEC	San Vicente Coyotepec	Menor	Fractura de la bóveda y fractura en torres de la cúpula. Fractura en el cornisa del baptisterio.	SI	COMUNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	PROCESO DE TRAMITE	NO APLICA	100%	NO APLICA
97	MONUMENTO HISTÓRICO	EX CONVENTO DE SAN JUAN BAUTISTA	CUAUTINCHAN	CUAUTINCHAN	MODERADO	Grietas en arco, en la torre sur, grietas longitudinalmente en bóveda del templo, en la bóveda de la bóveda oeste y salida de material en torre norte.	SI	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
98	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA	CUAUTINCHAN	CUAUTINCHAN	MODERADO	Interior: Grietas en bóveda de cañón portada; presenta grietas longitudinales y transversales, así como al muro portado. El presbiterio presenta fracturas en el muro oeste, desplendimiento de chufán en azotea y grietas en torre. Exterior: grietas en fachada principal y en el área del coro.	NO	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 943,453.42	PROCESO DE TRAMITE	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DOMINGO S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA
99	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO	CUAUTINCHAN	ALPATLALINIC (SAN PEDRO ALPATLALINIC)	Menor	Espaldón degradado, torre campanario degradada en primer cuerpo, lado poniente y norte. Se observa grieta en bóveda de sección de coro de manera longitudinal y transversal. En primer, segundo, sacro y coro de nave, base de bóveda, gruta transversal en tercer y cuarto cuerpo, faja longitudinal del primer al cuarto cuerpo. Tienen un lado anterior oriente en presbiterio (quinto cuerpo)	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 373,319.52	PROCESO DE TRAMITE	Los Andak Ixak Escalona	100%	NO APLICA
100	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA	CUAUTLANCINGO	CUAUTLANCINGO	Moderado	Desplendimiento de materiales	SEN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 949,641.05	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	NO APLICA
101	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE LA SANTISIMA TRINIDAD	CUAUTLANCINGO	LA TRINIDAD CHAUTLICO	Moderado	GRIETAS Y FISURAS	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 317,305.33	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCCIONES TERRESTRES COTESA S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
102	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE LA SANTISMA TRINIDAD	CUAUTLANCINGO	SANCTORUM	Moderado	GRIETAS Y FISURAS	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 216,226.31	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCCIONES TERRESTRES COTESA S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
103	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO PARROQUIAL DE SAN PEDRO APOSTOL	CUAUQUILA DE ANDRADE	SAN PEDRO CUAUQUILA	MODERADO	Se presentan grietas en portada principal, sección de coro, arco de acceso principal, entre torre y templo, base de torre, primer y segundo cuerpo de la torre; grietas longitudinales en bóveda en cresta y ríforas, se encuentra degradado en sacro y coro.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
104	MONUMENTO HISTÓRICO	Panorquia de San Pedro	CHAPULCO	CHAPULCO	Moderado	Agrupamientos en muros y bóvedas de ambos brazos del transepto. Agrupamientos en los cuerpos superiores de la torre campanario, así como también en su capujín. Grietas severas y desplendimiento de aplastados en todo el interior y exterior de la cúpula y su tambor. Desplendimiento de aplastados en todo el templo. Desplendimiento de los rebalés de molduras en la bóveda de cañón del templo. Agrupamientos y desplendimiento de molduras y comentario en la portada principal. Grietas en los muros y bóveda del coro. Grietas horizontales en la parte alta de los muros oriente y norte de la base de la torre. Grietas en la base de las columnas del baptisterio. Buenos muebles afectados.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 3,078,040.98	PROCESO DE TRAMITE	ROVIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA
105	MONUMENTO HISTÓRICO RAA	Templo de Jesús Nazareno / Templo de San Juan Bautista	CHAUTLA	TLANQUILPICAN CHAUTLA DE TAPPA	Moderado	Agrupamientos severos en los bóvedas y muros del claustro alto, así como en la portada y cuerpo del templo en la misma. Fisuras en los cuerpos superiores de la torre campanario. Grietas y fisuras en las bóvedas del sobaco y coro. Agrupamientos en los muros y bóveda de la sacristía. Grietas longitudinales y transversales en la bóveda del templo. Agrupamientos en portada anjal, así como en la fachada del coro. Agrupamientos en portada de la cúpula a mitad del templo. Grietas transversales en los arcos fajones. Desplendimiento de molduras en el sector del transepto del templo. Buenos muebles afectados.	NO	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 1,864,238.48	PROCESO DE TRAMITE	JOSE EVARISTO GUERRERO ZARCO	80%	NO APLICA
106	MONUMENTO HISTÓRICO RAA	Templo Parroquial de San Agustín	CHAUTLA	CHAUTLA DE TAPPA	Moderado	Fracturas y grietas en la bóveda y muros del coro. La portada también presenta grietas sobre todo en torno al vano del coro y su remate, así como en el dintel del acceso principal. Grietas horizontales en dintel de la base del último cuerpo de la torre. Grietas horizontales en la bóveda de la nave, en los muros y bóveda de la sacristía. Grietas longitudinales en la bóveda de la nave. Grietas en el muro cabecero del ábside. Grietas horizontales en la parte baja del muro forneo norte. Agrupamientos en portada anjal.	NO	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 21,098,395.33	PROCESO DE TRAMITE	RESTAUR. COMPAS Y CANTO S.A DE C.V.	40%	NO APLICA
107	MONUMENTO HISTÓRICO RAA	Templo de la Asunción DE MANGA	CHAUTLA	TLANQUILPICAN/ CHAUTLA DE TAPPA	Severo	Agrupamientos severos en los bóvedas y muros del claustro alto, así como en la portada y cuerpo del templo en la misma. Fisuras en los cuerpos superiores de la torre campanario. Grietas y fisuras en las bóvedas del sobaco y coro. Agrupamientos en los muros y bóveda de la sacristía. Grietas longitudinales y transversales en la bóveda del templo. Agrupamientos en portada anjal, así como en la fachada del coro. Agrupamientos en portada de la cúpula a mitad del templo. Grietas transversales en los arcos fajones. Desplendimiento de molduras en el sector del transepto del templo. Buenos muebles afectados.	NO	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 4,282,332.47	PROCESO DE TRAMITE	KALAMANAN BENOVA Y ASOCIADOS SA DE CV	20%	NO APLICA
108	MONUMENTO HISTÓRICO RAA	Templo de la Concepción	CHAUTLA	CHAUTLA (Barrio de Asunción)	Severo	Agrupamientos severos en los bóvedas y muros del claustro alto, así como en la portada y cuerpo del templo en la misma. Fisuras en los cuerpos superiores de la torre campanario. Grietas y fisuras en las bóvedas del sobaco y coro. Agrupamientos en los muros y bóveda de la sacristía. Grietas longitudinales y transversales en la bóveda del templo. Agrupamientos en portada anjal, así como en la fachada del coro. Agrupamientos en portada de la cúpula a mitad del templo. Grietas transversales en los arcos fajones. Desplendimiento de molduras en el sector del transepto del templo. Buenos muebles afectados.	EN PROCESO	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 1,198,976.26	PROCESO DE TRAMITE	JOSE EVARISTO GUERRERO ZARCO	100%	NO APLICA
109	MONUMENTO HISTÓRICO RAA	Templo de San Miguel	CHAUTLA	CHAUTLA DE TAPPA	Severo	Fracturas y grietas en la bóveda y muros del coro. La portada también presenta grietas sobre todo en torno al vano del coro y su remate, así como en el dintel del acceso principal. Grietas horizontales en dintel de la base del último cuerpo de la torre. Grietas horizontales en la bóveda de la nave, en los muros y bóveda de la sacristía. Grietas longitudinales en la bóveda de la nave. Grietas en el muro cabecero del ábside. Grietas horizontales en la parte baja del muro forneo norte. Agrupamientos en portada anjal.	NO	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 1,383,691.61	PROCESO DE TRAMITE	JOSE EVARISTO GUERRERO ZARCO	90%	NO APLICA
110	MONUMENTO HISTÓRICO RAA	Templo de San Juan	CHAUTLA	SAN JUAN PILCAYA	Severo	Agrupamientos en la portada, en bóvedas del sobaco y coro, en arcos fajones y en el segundo y tercer cuerpo de la torre, así como en su capujín. Desplome del remate de la portada. Grietas longitudinales en la bóveda de la nave, en las pechinas de la cúpula de "media naranja" que cubre al presbiterio, así como en la sacristía. Desplendimiento de aplastados y bienes muebles dañados.	NO	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 12,481,984.31	PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y ASISORIAS DE OBRAS SA DE CV	40%	NO APLICA
111	MONUMENTO HISTÓRICO RAA	Templo de Santiago Apóstol	CHAUTLA	CENTECCALA	Moderado	Fracturas severas en todo el conjunto, y en mayor medida en la base y cuerpos superiores de la torre así como separación del capujín. Grietas horizontales y diagonales en muros y bóvedas de la nave. Separación entre la sacristía y la nave. Grietas severas en portada y fractura portada anjal.	EN PROCESO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
112	MONUMENTO HISTÓRICO RAA	Templo de San Juan Bautista	CHAUTLA	SAN JUAN DE LOS RIOS (SAN JUAN DEL RIO)	Moderado	Fracturas severas en todo el conjunto, y en mayor medida en la base y cuerpos superiores de la torre así como separación del capujín. Grietas horizontales y diagonales en muros y bóvedas de la nave. Separación entre la sacristía y la nave. Grietas severas en portada y fractura portada anjal.	EN PROCESO	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 2,536,511.89	PROCESO DE TRAMITE	GRUPO ALAFIQUE SA DE CV	EN PROCESO	NO APLICA
113	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Agustín Obispo	CHAUTZINGO	SAN AGUSTIN ATZUMPA	Moderado	Grietas: remate de fachada 1er cuerpo de torre, sacro, muro lateral torre occidental; arco de acceso remate, bóveda de coro y sobaco, central en bóveda y arco y presión lavante de bóveda 2do cuerpo.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 2,123,399.84	PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
114	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Antonio de Padua	CHAUTZINGO	SAN ANTONIO TLATENCO	Moderado	Torre fracturas en primer cuerpo a nivel de columna y arco interior del templo. Grietas en muros norte que colide con la torre. Grietas en muro sur. En sacro bóveda grietas en muros laterales, pasa a exterior en forma de arco. Sacristía grietas en arco de acceso. En anexo desplendimiento de material en interior. Desplome de muro y degradación de material. Portal de peregrinos grietas en muros colindantes al templo.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 2,241,498.17	PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
115	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Juan Evangelista	CHAUTZINGO	SAN JUAN TELLA	Moderado	Torres: separaciones observándose grietas. Grietas en arco a nivel de la cima, grietas horizontales a nivel de columna de nave principal. Torres: grietas en bóvedas 1,2 y 3; dintel en el centro del cañón corrido, grietas en arcos fajones. Coro: grietas en bóveda de arco de entresaca, bóveda central. Grietas en vano de ventana coral. Arco anjal: grietas horizontales a nivel de sobaco.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 171,116.16	PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
116	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Lorenzo Diácono y Músic	CHAUTZINGO	SAN LORENZO CHAUTZINGO	Moderado	Interior del templo, presenta grietas en arcos fajones a nivel de cima en los tres tramos, grietas en primer cuerpo del coro. En bóveda de coro presenta grietas en arcos fajones. Sacristía: grietas en los vanos y muros diagonales y otras horizontales que pasan al exterior. En arco de acceso remate, observándose separación de alfileres con la nave principal. Grietas en arco de medio punto. Fractura en bóveda de acceso principal.	SI	FONDEN MIXTO COMUNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	PROCESO DE TRAMITE	COMUNIDAD	100%	NO APLICA
117	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Nicolás de Bari	CHAUTZINGO	SAN NICOLAS ZECALCOWAN	Moderado	Torre: arcos: desplome de torre, desplendimiento de aplastados, en banderías aniladas dintel de material. Templo contemporáneo: grietas en cañón corrido (bóveda).	SI	COMUNIDAD MIXTO COMUNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	PROCESO DE TRAMITE	COMUNIDAD	100%	NO APLICA
118	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de San Agustín	CHETLA	CHETLA	GRAVE	Desplendimiento de bóveda de arco de sobaco y fajón de segundo tramo. Separación de muro lateral con bóveda de presbiterio. Fractura de muros equívocos derechos de fachada principal lateral. Agrupamiento en muro lateral, bóveda principal, bóveda del sobaco, cúpula principal y arcos del segundo cuerpo de la torre campanario. Placamiento de bande de vano de iluminación interior.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE



152	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa Cruz	HUAQUECHULA	SANTA CRUZ YANCUTLALPAN	Moderado	El templo presenta fracturas horizontales en algunas juntas y grietas y fisuras en muros, arcos y bóvedas tanto por el interior como por el exterior, algunas agrietaciones están dependientes del muro para perforaciones en su sitio en ciertos tramos de sacristía principal. Indicador: en la zona se agregan grietas en la unión a la nave del templo y en especial en las linternas y techos bajos de los arcos del cuerpo campanario, en la banda entre grietas y fisuras, así como la afectación de un murete con pérdida de su verticalidad.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 1,501,329.99	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCCIONES TERRESTRES COTESA S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
153	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Juan Evangelista	HUAQUECHULA	SAN JUAN HULLBERTA	Menor	Fractura en espaldilla, fisura en arco de acceso, grieta transversal a la bóveda, segunda arrojada y longitudinal a los techos, arco de entrada con fractura horizontal a nivel de cornisas y a la mitad de las platas.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 320,038.06	PROCESO DE TRAMITE	OMAR ROCHA SANCHEZ	100%	NO APLICA
154	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo del Señor de Esquipulas	HUAQUECHULA	TEZONTOPAN DE BONILLA	Menor	Fractura de tramo medio de arco, primer cuerpo de campanario, fisuras en bóveda de coro, grietas en arcos orientales y poniente de cubo, grietas y fisuras en bóveda de coro, fisuras en parte central de la bóveda, fisuras en sacristía, grietas en muro de sagrado, grietas en muro de unión de campanario, fractura de arco entre a nivel de cornisa.	EN PROCESO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
155	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Lucas	HUAQUECHULA	MORELOS MATLALA	Moderado	Fracturas en fachada principal, muros de bastidor, bóveda de espaldas, bóveda principal, muros laterales, muro lateral y muro de sacristía. Grietas en torre campanario, fachada principal, muros laterales y bóvedas de sacristía.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 2,288,089.95	PROCESO DE TRAMITE	JOSE FELIPE LUIS TILATEHU TECUMPIML	100%	NO APLICA
156	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Diego	HUAQUECHULA	SAN JUAN HULLUCO HULLUCO	Moderado	Grietas de muro, cúpula, cañón, torres del campanario/ fractura del muro de soporte de la sagrada con alto riesgo de colapso. Fractura y falla estructural de toda la bóveda, fractura de todos los columnas del primer cuerpo del campanario.	EN PROCESO	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 6,458,279.25	PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y DESARROLLO SERRA S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
157	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de la Virgen de la Encarnación	HUAQUECHULA	SAN JUAN HULLUCO	Menor	GRIETAS Y FISURAS EN ARCOS, BÓVEDAS Y MUROS DEL INTERIOR DEL TEMPLO, DESPRENDIMIENTO DE MOLIJARAS EN EL TEMPLO POR INTERIOR, GRIETAS EN MUROS Y DESPRENDIMIENTO DE MOLIJARAS EN MUROS EXTERIORES PRINCIPAL, GRIETAS Y FISURAS EN MUROS EXTERIORES ESPALDILLA CON GRIETAS EN MUROS Y ARCOS.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 1,134,327.10	PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y DESARROLLO SERRA S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
158	MONUMENTO HISTÓRICO	Acaudal de la Ex Hacienda de Matías	HUAQUECHULA	MORELOS MATLALA	Moderado		EN PROCESO	EN PROCESO	SI	EN PROCESO	\$ 14,399,264.09	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCTORA JHEPC S.A DE C.V.	35%	NO APLICA
159	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de la Santísima Trinidad	HUAQUECHULA	HUAQUECHULA	Moderado		EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 749,198.70	PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y DESARROLLO SERRA S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
160	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Jesús, María y José	HUAQUECHULA	Tecoloco de Dorantes	Moderado	colapso de remate de campanario (cúpula con techos cocheras), fractura de bóveda central en su tercer tramo de clave de muros longitudinales al coro, fractura de arcos de crucero con desprendimiento de bóveda, fractura total de la cúpula, fractura de bóveda en cuarto tramo a bóveda y grietas en muros de tanto.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 2,296,837.71	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BONETA S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
161	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Nuestra Señora de Guadalupe	HUAQUECHULA	TRONCONAL	Severo	Grietas, bóvedas, arcos de arco, portada.	EN PROCESO	SEGURO MIXTO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 9,877,728.87	PROCESO DE TRAMITE	ARQUITECTO OMAR ROCHA SANCHEZ	100%	NO APLICA
162	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Juan Evangelista	HUAQUECHULA	San Juan Hulluco	Moderado	Grietas a muro, bóveda y cúpulas, trazo campanario y cúpula horizontal en columnas de la portada actual, fractura en todos los columnas del primer cuerpo de campanario, grietas en la bóveda en los tres primeros tramos de la nave, colapso de escalones del campanario, grietas horizontales en cúpulas.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 3,823,784.42	PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y DESARROLLO SERRA S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
163	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa Ana y San Joaquín	HUAQUECHULA	Santa Ana Coatepec	Moderado	Daño en estructura	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 4,170,878.88	PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y DESARROLLO SERRA S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
164	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de la Soledad	HUAQUECHULA	Soledad Morales	Severo	Torre del campanario se colapsó / muros y bóveda agrietadas	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 5,649,922.17	PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y DESARROLLO SERRA S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
165	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santo Tomás	HUATLATLALCA	Santo Tomás Atlixihuan	Moderado	Fracturas en torre, primer cuerpo y arco interior del templo, grietas en muro norte, grietas en muro sur, en presbiterio grietas en muros laterales, sacristía grietas en unión de muros, portal de peneiros grietas en muro colaterales al templo.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	INMOBILIARIA JRR S.A DE C.V.	100%	PROCESO DE TRAMITE
166	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Nicolás Tolentino	HUATLATLALCA	Segunda Sección San Nicolás Tolentino	LEVE	Cúpula principal fisuras por torsión en vanos de la cúpula, daño en murete como en exterior. Nave, fisuras en frambos de bóvedas y arcos figurales. Muro norte de la sacristía, fisuras en múltiples direcciones en aplanchado y un campanelo de puerta. Fachada, en nicho junto a la torre norte presenta fisuras en aplanchado. Muro norte de la nave, fisuras en aplanchado.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
167	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Miguel	HUATLATLALCA	San Miguel Coahuatl	Moderado	Grietas en arcos figurales, en bóveda del coro, grietas en arcos y muros, separación de torre campanario con la nave principal, grietas en arco de medio punto y fractura en bóveda de espaldas.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
168	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa María	HUATLATLALCA	Santa María Coahuatl	Severo	Agrietamientos en el último cuerpo de la torre campanario, así como también en su cúpula.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 1,712,409.33	PROCESO DE TRAMITE	ROMANO Y DEL VALLE MAURICIO JÁVER	100%	NO APLICA
169	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo y Convento de la Capilla de la Candelaria (Capilla de la Conchita)	HUATLATLALCA	Huautlatlaca Primera sección	Moderado	Grietas en arcos, grietas longitudinales en muro norte y sur, desprendimiento de piezas en techos colaterales, grietas horizontales en unión de sacristía y muro de templo, desprendimiento de pilasteres, grietas en esquinas por portones.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 2,033,501.94	PROCESO DE TRAMITE	INMOBILIARIA JRR S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
170	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de San Francisco	HUATLATLALCA	Huautlatlaca	Moderado	ANEXO: MOVIMIENTO EN VIGILERA DE MADERA, GRIETA EN VANO, FILTRACIONES DE AGUA, SACRISTIA FILTRACIONES DE AGUA, GRIETA EN ESQUINA, GRIETA EN CUBIERTA CATALANA, TEMPLO DESPRENDIMIENTO DE APLANCHADO, TORRE DE CAMPANARIO, GRIETA EN ARCO ORIENTE, FISURAS EN BASE DE LA TORRE.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 5,678,899.15	PROCESO DE TRAMITE	INMOBILIARIA JRR S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
171	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de San José	HUATLATLALCA	Huautlatlaca	Moderado	Grietas en torre por separación del contrafuerte, grietas en bóveda, en verticales sobre el acceso y en arcos de arco de arco.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 3,140,316.69	PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
172	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de San Pedro y San Pablo	HUATLATLALCA	Huautlatlaca	Moderado	FACHADA, TORRE SE OBSERVAN FISURAS EN MURO SUR DE LA FACHADA Y GRIETAS, SOTOCORO, GRIETA EN BÓVEDAS A NIVEL DEL CAÑÓN, SEPARACIÓN DE CONTRAFUERTE. TORRE ALTA DESEPARACIÓN DE MATERIAL EN ARRANQUE DE LA ESTRUCTURA, SACRISTIA, GRIETA EN MURO NORTE, EN ESQUINAS Y EN LÍNEA DE MURO DIVISORIO, EN ANEXO SURTE SEPARACIÓN DE MUROS POR ARCO EXTERIOR, SEPARACIÓN DE CONTRAFUERTE, EN MURO NORTE GRIETAS CONSIDERABLES EN 1999 SE VOLVIERON A ABRIR.	SI	Seguro	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
173	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa María de los Reyes	HUATLATLALCA	Huautlatlaca	Severo	Fisuras en fachada a nivel de coro, en torre de campanario grietas diagonales, desprendimiento de aplanchado y juntas en arco, grietas a nivel de clave (torre), del presbiterio de la nave presenta grietas en varios puntos, en cubiertas fisuras, en nicho orientales, grietas y aplanchados en esquineros, grietas en arcos de cruce y desprendimiento de aplanchados con pérdida de relleno en entresijos y cubiertas, en oruga, madera, pérdida de relleno en entresijos y cubiertas, en oruga.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 6,280,970.13	PROCESO DE TRAMITE	INMOBILIARIA JRR S.A DE C.V.	92%	NO APLICA
174	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Baltazar Coahuatl	HUATLATLALCA	Coahuatl (San Baltazar)	Menor	Base de torre con fisuramiento, en el primer cuerpo grietas horizontales a nivel de arco, grietas en arco a nivel de clave, despiece y posible colapso del capite, torsión de juntas pérdida de material y fisuramiento, fisuras y grietas en muro sagrado, grietas en bóveda y arco de sacristía, fisuras en muro de torre, en muros, en arcos figurales grietas y fisuras a nivel de clave, grietas en vanos.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
175	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Juan	HUATLATLALCA	Barrio de San Juan Atoyac	Severo	Agrietamientos en campanario, segundo cuerpo de la clave de los arcos, agrietamiento vertical en muros de presbiterio.	SI	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	INMOBILIARIA JRR S.A DE C.V.	100%	PROCESO DE TRAMITE
176	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Antonio	HUATLATLALCA	Tepeztatlán	Severo	Grietas en arcos de segundo cuerpo de torre, grietas a nivel de clave de arcos actual, en banda actual, grietas en arco de entrada y salida en bóveda, grietas en muro de sacristía, en arco tajón y transepto, en bóveda de presbiterio.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	REFLANTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
177	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de la Asunción	HUATLATLALCA	San Pablo Zoyatlán	Moderado	Fisuras en muro de fachada y contrafuertes, degradación de material en abas, grietas en muro de sacristía, en esquineros y en unión de muro divisorio, separación de muros por juntas, en muro norte, grietas.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 2,428,504.37	PROCESO DE TRAMITE	ROMANO Y DEL VALLE MAURICIO JÁVER	100%	NO APLICA
178	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Pablo	HUATLATLALCA	San Pablo Zoyatlán	Moderado	Agrietamientos en todo el inmueble y son más considerables en el muro y todo sur del pórtico sur. Agrietamientos verticales en esquinera por portone. Desprendimiento considerable de esbaldos.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	ROMANO Y DEL VALLE MAURICIO JÁVER	100%	NO APLICA
179	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa Cruz Zoyatlán	HUATLATLALCA	San Pablo Zoyatlán	Moderado	Grietas en arcos de segundo cuerpo de torre, grietas a nivel de clave de arcos actual, en banda actual, grietas en arco de entrada y salida en bóveda, grietas en muro de sacristía, en arco tajón y transepto, en bóveda de presbiterio.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 1,919,907.91	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCCIONES TERRESTRES COTESA S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
180	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa Cruz Tepeztatlán	HUATLATLALCA	Tepeztatlán	Moderado	Grietas en arcos de segundo cuerpo de torre, grietas a nivel de clave de arcos actual, en banda actual, grietas en arco de entrada y salida en bóveda, grietas en muro de sacristía, en arco tajón y transepto, en bóveda de presbiterio.	EN PROCESO	SECRETARÍA DE CULTURA (TEPECOS)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO DE TRAMITE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
181	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de San Sebastián	HUATLATLALCA	San Pablo Zoyatlán	Moderado		SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE		PROCESO DE TRAMITE	ROMANO Y DEL VALLE MAURICIO JÁVER	100%	NO APLICA
182	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de la Candelaria	HUACHMANO	CUICUILA	LEVE	ARCADO GRIETA EN ARCO INTERIOR, GRIETAS LONGITUDINALES EN MURO NORTE Y MURO SUR, DESPRENDIMIENTO DE PIEZAS EN BÓVEDA CATALANA, SACRISTIA, GRIETA VERTICAL EN UNIÓN DE SACRISTIA Y MURO DE TEMPLO, DESPRENDIMIENTO DE APLANCHADO, GRIETA EN ESQUINA SUR-PONIENTE.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 698,538.88	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BONETA S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
183	MONUMENTO HISTÓRICO RAA	Templo Patronal de San Nicolás Tolentino	HUEHUETLÁN EL CHICO	HUEHUETLÁN EL CHICO	Severo	Agrietamientos en arcos torales y figurales, en cúpulas del transepto, cúpula, sacristía, contrafuerte de portada principal. Fracturas y grietas en la bóveda y muros del presbiterio, en la bóveda del sotocoro y coro, así como en los muros de la sacristía y en la unión de ésta con la nave. Desprendimiento de aplanchado y molduras, techos muelles dañados.	NO	Seguro y Terceros	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 10,371,819.91	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	NO APLICA
184	MONUMENTO HISTÓRICO RAA	Templo de San Marcos Evangelista	HUEHUETLÁN EL CHICO	AYOQUILTA (AYOQUILTA DE ZAPATA)	Severo	La torre cae a parte de caer / cúpula dañada / nave dañada / grietas en arcos de segundo cuerpo de torre, grietas a nivel de clave de arcos actual, en banda actual, grietas en arco de entrada y salida en bóveda, grietas en muro de sacristía, en arco tajón y transepto, en bóveda de presbiterio, desprendimiento de decoración en bóveda, grietas en muro norte del cuarto tramo en nave.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 1,919,907.91	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCCIONES TERRESTRES COTESA S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
185	MONUMENTO HISTÓRICO RAA	Templo de San Lucas Evangelista	HUEHUETLÁN EL CHICO	TZICATLÁN	Moderado	Colapso parcial	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
186	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Nicolás Tolentino	HUEHUETLÁN EL GRANDE	San Nicolás Huapalan	LEVE	GRIETAS DEL PRIMERO AL TERCER CUERPO DE ARCO SUR, EN CORO Y BÓVEDAS DEL CORO Y SOTOCORO, AGRIETAMIENTO EN BÓVEDAS DEL CORO Y SOTOCORO.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
187	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo Santa Martha	HUEHUETLÁN EL GRANDE	Santa Martha Yancutlapan	LEVE	GRIETAS EN ESPALDILLA, EN COLUMNA DE SACRISTIA, FISURA DE BÓVEDA DE ARISTA DEL PRIMERO AL CUARTO CUERPO, FISURA EN MURO, FISURA EN VANO DE CRUCERO Y PRESBITERIO, FISURAS EN	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
188	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Martín Caballero	HUEHUETLÁN EL GRANDE	San Martín Atoyac	MODERADO	GRIETAS HORIZONTALES EN TORRE A NIVEL DE ARRANQUE DE ARCO, GRIETAS EN FIGURAS DE CÚPULA, GRIETAS EN MURO TESTERO, SEPARACIÓN DE MUROS LATERALES, GRIETAS DE MURO NORTE Y SUR EN FORMA DIFUSIONAL, FISURAS EN CÚPULA QUE SOLO SE PRECISAN EN EL INTERIOR.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
189	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de la Virgen de la Asunción	HUEHUETLÁN EL GRANDE	Santa Domingo Huautlapan	Severo	DESARME DE REMANTE EN TORRE Y PERDIDA DE APLANCHADO, PERDIDA DE PINTURA MURAL, DESPRENDIMIENTO DE MOLIJARAS, DESPLAZAMIENTO DE VIGAS, GRIETAS DE ARCO TAJÓN Y EN PÉCHINAS, DESPLAZO DE MURO PONIENTE, SACRISTIA CON GRIETA EN VANO, MATERIAL, COLAPSO EN BÓVEDA, CON LANDEAMIENTO DE FRONTÓN Y GRIETAS DE VANO DE CÚPULA.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE

180	MONUMENTO HISTÓRICO	Esacnovento de Santo Domingo	HUEHUETLAN EL GRANDE	Santo Domingo Huautla	Severo	DERRUMBE DE REMATE Y COLUMNAS DE PORTADA, GRIETA EN CORO, GRIETAS Y FRACTURAS EN PRIMER Y SEGUNDO TRAMO, GRIETA LONGITUDINAL EN BÓVEDA DE CAÑÓN, GRIETA EN MURO SUR DE SECRETÍA, DESPLAZAMIENTO DE VIGA, FRACTURAS EN ARCOS, FALJONES, CLAVES, GRIETAS HORIZONTALES EN MUROS, GRIETAS EN ARCO DE CAÑÓN, FRACTURA EN ARCO DE CAÑÓN AGRIETAMIENTO EN BÓVEDA DE MANERA LONGITUDINAL.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
191	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de San Pedro	HUEHUETLAN EL GRANDE	San Pedro Atlixpan	Moderado	FRACTURA DE MURO EN PORTADA, DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE ARCO, FISSURAS Y GRIETAS EN FACHADA, GRIETAS REABERTAS EN INYECCION DE MUROS LATERALES Y TESTERO, GRIETAS POR SEPARACION DE FRECHAS ARQUITECTONICAS, FRACTURA EN CONTRAFUERTE, GRIETAS EN CÚPULA A NIVEL DE FRECHAS COLAPSO DE MOLDURAS EN EL INTERIOR, ARCOS CON GRIETAS Y FRACTURAS, DESPLAZAMIENTO DE DÓVELA	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
192	MONUMENTO HISTÓRICO	Santuario del Niño de la Candelaria	HUEHUETLAN EL GRANDE	Santo Domingo Huautla	Severo	GRIETA EN ARCO A NIVEL DE CLAVE, SEPARACION DE ARCO EN TRASEPITO, GRIETA LONGITUDINAL DE CAÑÓN, DESPERMINAMIENTO DE MOLDURA EN ALTAR, GRIETAS EN PRIMER Y SEGUNDO CUERPO DE MAMPARRAJO, FRACTURA EN TABLOR DE CÚPULA, DESPLAZAMIENTO Y FRACTURA DE CÚPULA	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
193	MONUMENTO HISTÓRICO	Antiguo Capilla de la Santa Cruz	HUEHUETLAN EL GRANDE	Barro de Santa Cruz	Severo	COLAPSO DE PORTADA A NIVEL DE LA BÓVEDA	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
194	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Juan Bautista	HUEHUETLAN EL GRANDE	San Juan Coatepec	Severo		SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 5,129,395.24	PROCESO DE TRAMITE	PROFASI TOTAL CONSULTING S DE RL DE CV	99%	NO APLICA
195	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa Ana	HUEHUETLAN EL GRANDE	Santa Ana Otzolotepec	Moderado		SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 6,366,939.78	PROCESO DE TRAMITE	LUIS ANDRES ISLAS ESCALONA	100%	NO APLICA
196	MONUMENTO HISTÓRICO	Santuario de la Virgen de Guadalupe	HUEHUETLAN EL GRANDE	Huautla del Grande	Moderado		SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	PROFASI TOTAL CONSULTING S DE RL DE CV	100%	NO APLICA
197	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Diego de Alcalá	HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	Moderado	Los elementos identificados en el inmueble, mediante recorrido y verificación ocular, con datos por sistema es el campanario que presenta fracturas y grietas en los arcos, por lo que la base de los arcos se encuentra desplazada y en grietas, en la fachada también se observa una grieta en el material albañal también se observa una grieta en el albañal de tubo labrado en piedra.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 304,970.89	PROCESO DE TRAMITE	NEORSTAURO ESTUDIO	100%	NO APLICA
198	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa María	HUEJOTZINGO	SANTA MARIA ATEXCAC	Moderado	Fractura en muro de nave y primer cuerpo del campanario lado norte, así como grietas en sus arcos de clave de los cuatro costados del cuerpo del campanario y grietas en columna de intermedia. Fissura interior de la bóveda del templo de los arcos laterales. Fissura en escalones de los arcos laterales, portada del acceso principal del altar y presenta grietas horizontales en muros, columnas y torres de la parte superior. Grietas en arcos de los cuatro costados del campanario del lado sur así como base del capitel y colapso de preámbulo.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 3,844,461.22	PROCESO DE TRAMITE	AGGER DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE CV	100%	NO APLICA
199	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santo Domingo de Guzmán	HUEJOTZINGO	COLONA SANTO DOMINGO CIENEGA HUEJOTZINGO	Moderado	Desdome parcial de muro del arco lado sur, fisuras de contrafuerte lado norte, en acceso entre presbiterio y sacristía, en sagrado de bóveda, en arcos de los cuatro costados, grietas en muro de preámbulo lado poniente.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 218,511.52	PROCESO DE TRAMITE	PROFASI TOTAL CONSULTING S DE RL DE CV	100%	NO APLICA
200	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo y Antiguo Convento de San Miguel Arcángel	HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	Severo	Fracturas en bóveda de coros albañal y torres, grietas y fisuras en muro sur del coro alto, fracturas y grietas longitudinales en la bóveda de la nave con rasgo de desprendimiento de molduras, fracturas en base del campanario, grietas en muros norte y sur del altar. Grietas en arcos laterales.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	ESCOLA TÉCNICA DE ARQUITECTURA MONUMENTAL S.A. DE CV	0%	PROCESO DE TRAMITE
201	MONUMENTO HISTÓRICO	Santuario de la Virgen del Rosario (Templo de la Divina Pastora)	HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	Moderado	Fissura en arco de acceso. Fissura de arco de cruceo. Bóveda y arco de presbiterio. Fissura en arco de torres. Fissuras exteriores en torres de cúpula de coro. Fissuras y grietas en campanarios.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE
202	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de las Ánimas	HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	Moderado	Fissura en ventana de coro, en arcos fajones, en base de intercolumnio, en la parte de la nave lado oriente exterior, en eje de columna de la escalera de caracol, en la parte superior del primer cuerpo de la nave y en el muro de fachada y desprendimiento de albañal. Desprendimiento de ornamentación en área de fachada. Fissuras horizontales en todo el perimetro de la base del campanario.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 236,409.19	PROCESO DE TRAMITE	PROFASI TOTAL CONSULTING S DE RL DE CV	100%	NO APLICA
203	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Lázaro	HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	Moderado	Daños en torre, fisura diagonal en la parte alta del campanario, grietas horizontales en pilastros del cuerpo del campanario, grietas y fisuras en arcos torales, cúpula, fisuras en arcos, fajones, bóveda, en muro oriente interior, bóveda de presbiterio, en arcos y muros exteriores, lucarnas de cúpula, desprendimiento de yesería.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 337,079.23	PROCESO DE TRAMITE	PROFASI TOTAL CONSULTING S DE RL DE CV	100%	NO APLICA
204	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCANGEL (PARRQUIA)	HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	Moderado	Fisuras en arcos torales de la cúpula del sagrado. Fisuras en ventanas laterales, bóveda exterior y en el primer cuerpo del sagrado. Fisuras en columnas del bautisterio, arcos y cúpula. Fisura en muro de fachada de bautisterio exterior. Fisuras en cúpula de coro. Fisuras en arcos de campanario y columnas.	EN PROCESO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE
205	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Diego de Alcalá	HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO PRIMER BARRIO	Moderado	Fisura en arco fajón de primer tramo, en muro de área de presbiterio, en columna de sacristía, acceso, en muro exterior adorno de la sacristía, en bóveda de sotocoro, en campanario lado sur y norte.	SI	Terceros (Fuera Mexico)	NO APLICA	NO APLICA	\$ 500,000.00	PROCESO DE TRAMITE	PROFASI TOTAL CONSULTING S DE RL DE CV	100%	NO APLICA
206	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Diego de Alcalá	HUEJOTZINGO	SAN DIEGO BUENISTA	Moderado	Fisura en arco fajón de primer tramo, en muro de área de presbiterio, en columna de sacristía, acceso, en muro exterior adorno de la sacristía, en bóveda de sotocoro, en campanario lado sur y norte.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 302,866.79	PROCESO DE TRAMITE	PROFASI TOTAL CONSULTING S DE RL DE CV	100%	NO APLICA
207	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Juan Apostol	HUEJOTZINGO	SAN JUAN FRANCISCO	Moderado	Fracturas en los cuartos de los campanarios, colapso de cúpula, fisuras en arco de acceso principal del templo, en bóveda, ventana, primer tramo de la nave.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	\$ 374,159.15	PROCESO DE TRAMITE	INMOBILIARIA RRR S. A. DE C. V.	99%	PROCESO DE TRAMITE
208	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Luis	HUEJOTZINGO	SAN LUIS CUYOTZINGO	Moderado	Grietas en campanario, Desprendimiento de ornamentación, fisuras en columnas y arcos.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 189,790.16	PROCESO DE TRAMITE	COMUNIDAD	100%	NO APLICA
209	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Mateo Apóstol	HUEJOTZINGO	SAN MATEO CALPULTILAN	Moderado	La portada presenta agrietamiento y fisuras. Desdome de intercolumnio y cues de la bóveda lado norte de la fachada principal.	NO	FONDEN (MIXTO COMUNIDAD)	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	COMUNIDAD	100%	PROCESO DE TRAMITE	
210	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCANGEL	HUEJOTZINGO	SAN MIGUEL TIANGUIZOLCO	Moderado	Fractura en muro trazo norte de onocoro, en los cuatro caras del primer cuerpo del campanario, muro de preámbulo y en trazo lado oriente, grietas en los arcos del sagrado, intercolumnio de campanario y cúpula del presbiterio, fisuras interiores en bóveda del área del presbiterio junto al arco toral, arcos de capataches lado norte y sur, espejalón en arco central y columnas.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 7,509,035.18	PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	100%	NO APLICA
211	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa Ana	HUEJOTZINGO	SANTA ANA XALMILLILCO	Moderado	Ligero desplazamiento de pilastros en la base de intermedia de campanario lado sur. Fisura horizontal en pilastros de intermedia de base de cúpula de campanario, arcos laterales. Fisura en arco de acceso principal del templo y ventana del coro.	NO	FONDEN (MIXTO COMUNIDAD)	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	COMUNIDAD	100%	PROCESO DE TRAMITE
212	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo Santa María de las Nieves	HUEJOTZINGO	SANTA MARIA NEPOXUALCO	Moderado	Grietas y fracturas en arcos del segundo cuerpo de torre campanario, Fisuras en intermedia, arcos en primer cuerpo de campanario, muro de fachada principal, muro y arcos de torales del arco, arco de acceso principal del templo, arco toral lado oriente y poniente e interior de la escalera del primer cuerpo de torre.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 548,506.89	PROCESO DE TRAMITE	INMOBILIARIA RRR S. A. DE C. V.	100%	NO APLICA
213	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa María Guadalupe	HUEJOTZINGO	JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA TANGUISTENCO	Moderado	Fractura entre muro de nave y el primer cuerpo torre campanario lado norte. Fisura vertical en torre donde se aboca al interior la escalera, la fisura se aboca en el muro y converge al arco de escalera por exterior. Fracturas en clave de arcos del campanario lado sur y en la parte baja de intermedia. Grietas en bóveda interior del área del presbiterio, en arcos torales interiores y estrados. Grietas en muro de presbiterio lado norte en diagonal vertical. Fisuras verticales en columnas del interior lado norte. Fisuras en muro de intermedia de la ventana interior del presbiterio lado sur.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 3,878,403.13	PROCESO DE TRAMITE	PROFASI TOTAL CONSULTING S DE RL DE CV	100%	NO APLICA
214	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa Clara	HUITZILTEPEC	SANTA CLARA HUITZILTEPEC	Moderado	Grietas en sagrado cuerpo y vatas del torre campanario y en hornos de portada, grietas longitudinales y transversales en bóveda en estrada y estrado.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
215	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa Ana	HUITZILTEPEC	SANTA ANA COPIJAPAN	Menor	Fractura en muro de nave y primer cuerpo de campanario, fisura vertical en torre en el interior y muro interior. Fracturas en claves de arcos del campanario, fractura en intermedia, grietas en bóveda en el área del presbiterio, grietas en arcos laterales, grietas en muro de presbiterio lado norte, fisuras en muro de la ventana lado sur de presbiterio, fracturas en arcos de caracol. Fisuras en diagonal en muro de primer y segundo tramo de la nave, grietas en base de la cúpula, grietas en esquinas de contrafuertes y muros de lado norte.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
216	MONUMENTO HISTÓRICO RAA	Templo Parrquial de Santa Catalina Mator	IXCAMILPA DE GUERRERO	IXCAMILPAN	Severo	Agrietamientos en cúpula, tambor pechinas y bóveda de la nave. Los arcos fajones presentan serenas grietas con desprendimiento de material, asimismo los arcos torales. La torre en su conjunto tiene considerable agrietamiento y colapsó una de sus esquinas de su primer cuerpo. Fisuras y grietas horizontales en la portada. Agrietamientos considerables en los muros formosa y en el albañal, así como en la banda sur. Desprendimiento considerable de material albañalados.	EN PROCESO	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 9,072,190.14	PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y ASISORIA DE OBRAS SA DE CV	30%	NO APLICA
217	MONUMENTO HISTÓRICO	Parrquia de San Juan	IXCACUILTLA	SAN JUAN IXCACUILTLA	Moderado	Interior: grietas en arco de soporte del coro, grietas en estrado de entablado de coro, en bóveda y lunetas, grietas horizontales en arcos muros, grietas en muros de cucozo tabulario y drenos. Fisuras en cúpula, grietas en columnas torales a 1/3 del nivel del piso, grietas verticales en exterior junto a contrafuertes, grietas en torre campanario.	EN PROCESO	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 898,779.85	PROCESO DE TRAMITE	ROVC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	40%	NO APLICA
218	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa María Magdalena	IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS (BARRIO LA MADALENA)	Moderado	Fracturas con alto rasgado de desplome en columnas de torre campanario y espaldilla, desplome de cúpula principal, bóveda de coro y Sotocoro, fachada, arcos de primer cuerpo de torre campanario, arcos fajones y bóveda principal, Agrietamiento y fisuras de bóveda principal, muros laterales y torre campanario.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE
219	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santiago Apóstol	IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	Severo	Colapso de pilastros de segundo cuerpo de torre campanario, cúpula principal y taller. Fracturas en muro trazo, base, primer y segundo cuerpo de torre campanario, bóveda principal, desplome de cúpula secundaria e intermedia, separación de muro de fachada, espejalón y portada exterior, Agrietamiento y fisuras de muro y bóveda de Sotocoro.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE
220	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Juan Bautista Piedad	IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS (BARRIO DE SAN JUAN PIAXTLA)	Moderado	Colapso de columnas de segundo cuerpo de torre campanario. Desplome de remate del segundo cuerpo de la torre campanario. Fractura en arco fajón de presbiterio y muro de antepecho. Agrietamiento y fisuras de cúpula, muro y bóveda de antepecho, bóveda principal, presbiterio y múltiples elementos constructivos del conjunto religioso.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE
221	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Benandino	IZUCAR DE MATAMOROS	BARRIO DE SAN BERNARDINO MEXICAPAN	Moderado	Colapso de columna de primer cuerpo de torre campanario, fracturas en bases y primer cuerpo de torre campanario, muro de fachada, arcos fajones, ríforos de bóveda principal, muro interior y de sacristía. Agrietamiento y fisuras de bóveda principal, muros laterales y torre campanario.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE
222	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Diego de Alcalá	IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS (BARRIO DE SAN DIEGO CHICOCUILTAC)	Moderado	Colapso de remate de espaldilla. Fracturas en tambor, desplome de cúpula principal y bóveda de coro. Agrietamiento y fisuras en fachada, complementos de ventanas laterales, ornamentación de primer y segundo cuerpo de torre campanario, en bóveda principal, de sacristía, antepecho y múltiples elementos constructivos del conjunto religioso.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE
223	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Juan Bautista	IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS (BARRIO DE SAN JUAN COMALTEPE)	Moderado	Desplome de remate del segundo cuerpo de la torre campanario. Fractura y separación de la bóveda del presbiterio. Agrietamiento y fisuras en muro del presbiterio, sotocoro y muro de fachada y múltiples elementos constructivos del conjunto religioso.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE
224	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa Cruz	IZUCAR DE MATAMOROS	Km. 1 de la carretera Izucar de Matamoros (Ocotlán)	Moderado	Colapso de clave de arco fajón del segundo tramo de la nave principal. Fracturas y grietas en muro y bóveda principal, muro interior, arco de primer y segundo cuerpo de torre campanario, espaldilla y fachada. Fisuras en fachada, muro y bóveda de sotocoro y múltiples elementos constructivos del conjunto religioso.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE
225	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santiago Apóstol Nezaca	IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS (BARRIO SANTANILLA)	Moderado	Grietas y fisuras	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE

226	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santo Tomás de Aquino	IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS (BARRIO DE SANTO TOMÁS DE AQUINO)	Moderado	Grietas y fisuras	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE
227	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Nuestra Señora de la Asunción	IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS (BARRIO DE LA ASUNCIÓN)	Moderado	Grietas en el muro cabecero o abside	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE
228	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de Nuestra Señora de la Luz	IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	Severo	Grietas y fisuras	NO	COMUNIDAD (POR TERCEROS)	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE
229	MONUMENTO HISTÓRICO	El Convento de Santo Domingo de Guzmán	IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	Severo	Grieta horizontal en el muro tornero norte.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE
230	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa Cruz	IZUCAR DE MATAMOROS	Barrio de Texvoco	Moderado	Grietas y fisuras	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE
231	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Sebastián-Mari	IZUCAR DE MATAMOROS	SAN SEBASTIÁN-FUERTA	Moderado	Agratamientos en portada anual	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE
232	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa Catalina de Alejandria	IZUCAR DE MATAMOROS	BARRIO DE SANTA CATALINA	Moderado	Grietas y fisuras	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE
233	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Juan Bautista	IZUCAR DE MATAMOROS	SAN JUAN COLÓN	Moderado	Agratamientos en el parral de acceso al patio.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	30%	PROCESO DE TRAMITE
234	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo Epitafio de San Juan de Dios	IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	Severo	La portada presenta fisuras agratamientos.	NO	FONDEN (BAYTO)	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE
235	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo Parrasio de Santa María la Asunción	IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	Menor	Grieta en la base del remate del cupón de la torre.	SI	FUNDACIÓN EMPRESARIOS POR PUEBLA (COMUNIDAD)	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	100%	NO APLICA
236	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Martín Obispo (Templo de Alchichica)	IZUCAR DE MATAMOROS	LOMAS DE ALCHICHICA	Menor	Agratamientos en los muros y bóveda de la sacristía.	NO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 771,884.20	PROCESO DE TRAMITE	BUFETE DE INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	100%	NO APLICA
237	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa María de la Asunción	IZUCAR DE MATAMOROS	COLONA DE TATELA	Moderado	Grietas en el muro cabecero o abside	NO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 4,706,611.95	PROCESO DE TRAMITE	BUFETE DE INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	100%	NO APLICA
238	MONUMENTO HISTÓRICO	Parrasio de San Lucas	IZUCAR DE MATAMOROS	SAN LUCAS COLACAN	Menor	Reposición de aplastados y consolidación de mortisco principal y de espaldas en capilla.	NO	SEGURO (BAYTO)	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 1,492,223.01	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCTORA MARMAN SA DE CV	90%	NO APLICA
239	MONUMENTO HISTÓRICO	San Felipe Apóstol	IZUCAR DE MATAMOROS	SAN FELPE AVILA	Severo	Grietas en muros y arcos de fachada interiores, fisuras en arcos y dinteles de ventanas y puertas, desprendimiento de materiales de elementos decorativos y aplastados. Fisuras de presiles	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE
240	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Nicolás Tolentino	IZUCAR DE MATAMOROS	SAN NICOLAS TOLENTINO	Severo	Daños en estructuras	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE
241	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de San Martín Huasteca	IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS (BARRIO SAN MARTIN HUASTECA)	Moderado	Fisuras en intermita y desplante de cúpula principal, bóvedas de coro y Soltocoro, fachada, arcos de primer cuerpo de torre campanario, muro sacristía, arcos fajones y bóveda principal. Agratamiento y fisuras de bóveda principal, muro sacristía y torre campanario.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE
242	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de los Santos Reyes	IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS (BARRIO DE LOS REYES)	Moderado	Colapso de intermita. Fisuras y grietas en fachada, muros sacristía, bóveda principal, presbiterio y coro. Fisuras en fachada, muros sacristía, de sacristía, bóveda de sotocoro y múltiples elementos constructivos del conjunto religioso.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE
243	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de San Juan	IZUCAR DE MATAMOROS	SAN JUAN RABOSO	Severo	Colapso parcial de bóveda	NO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 428,457.46	PROCESO DE TRAMITE	BUFETE DE INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	100%	NO APLICA
244	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo del Calvario	IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS (BARRIO DEL CALVARIO)	Moderado	DAÑO EN ESTRUCTURA	NO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 1,699,973.71	PROCESO DE TRAMITE	BUFETE DE INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	90%	NO APLICA
245	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Mateo	IZUCAR DE MATAMOROS	MATZCO	Severo		NO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 2,449,559.26	PROCESO DE TRAMITE	JOSE FELIPE LUIS TLATEHLI TEQUAMPIL	100%	NO APLICA
246	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla del Calvario	IZUCAR DE MATAMOROS	SAN LUCAS COLACAN	Menor		NO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE		PROCESO DE TRAMITE	JOSE FELIPE LUIS TLATEHLI TEQUAMPIL	0%	NO APLICA
247	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Nuestra Señora de Guadalupe	IZUCAR DE MATAMOROS	SANTA MARIA XUCHAPA	Menor		SI	COMUNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	\$	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCTORA MARMAN SA DE CV	100%	NO APLICA
248	MONUMENTO HISTÓRICO RIA	Templo de Santiago Jacobo (Vicario)	JOLALPAN	SANTIAGO MITEPEC	Severo	Fisuras y grietas en segundo cuerpo y remate de la portada de capilla. Fisuras y grietas en los cuerpos superiores de la torre. Fisuras en bóveda de sotocoro y coro. Algunas fisuras longitudinales en la nave. Grietas en contrafuerte abside	EN PROCESO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
249	MONUMENTO HISTÓRICO RIA	Templo de Santa Ana	JOLALPAN	TAMAZOLA	Severo	Fisuras y grietas en todo el conjunto religioso en fachada, arco tornero, cúpula, sacristía, sacristía y intermita, muros y bóvedas de la nave, ambos brazos del transepto, del sotocoro y coro así como del presbiterio. Fisuras y grietas de la torre campanario y colapso de la esquina superior de su primer cuerpo. Colapso de arco de portada central. Grietas de cúpula de la sacristía. Desprendimiento de alfileres en muros sacristía, de arcos en muros de portada y de aplastados. Bienes muebles dañados.	EN PROCESO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
250	MONUMENTO HISTÓRICO RIA	Templo de Santa María (Templo de Nuestra Señora de la Concepción)	JOLALPAN	JOLALPAN (BARRIO DE SANTA MARIA)	Moderado	Agratamientos y fracturas con pérdida de material en contrafuertes en forma de arco tornero. Fisuras y grietas en la bóveda y muros del presbiterio, así como en ambos brazos del transepto. Agratamientos en los muros y bóvedas del coro y bóveda de sotocoro. Fisuras y grietas en los cuerpos superiores de la torre. Agratamientos y pérdida de molduras y cornisas en el remate de la portada. Bienes muebles e inmuebles por destino dañados.	EN PROCESO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
251	MONUMENTO HISTÓRICO RIA	Templo de la Candelaria	JOLALPAN	XOCHITLATEPEC	Moderado	Grietas longitudinales y transversales en la nave. Algunas se prolongan a los muros torneros. Agratamientos en la portada y fisuras de la nave. Grietas verticales entre bases de torre y portada. Grietas en la bóveda y muros del presbiterio. Grietas horizontales a un metro de altura del piso en un sector del muro tornero sur. Agratamiento en la portada anual. Desprendimiento de alfileres en muros torneros.	EN PROCESO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
252	MONUMENTO HISTÓRICO RIA	Presidencia Municipal	JOLALPAN	JOLALPAN	Moderado		EN PROCESO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
253	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo San Lucas Apóstol	JUAN C. BONILLA	SAN LUCAS NEXTEPELCO	Moderado		NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	100%	PROCESO DE TRAMITE
254	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Mateo Apóstol	JUAN C. BONILLA	CUANLA	Moderado	Pérdida de molduras de la bóveda.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 783,499.00	PROCESO DE TRAMITE	AGGER DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE CV	100%	NO APLICA
255	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de la Purísima Concepción	JUAN C. BONILLA	SANTA MARIA ZUCIERSIC	Moderado	Grietas y fisuras	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	100%	PROCESO DE TRAMITE
256	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de la Magdalena	JUAN N. MENDEZ	MADALENA ALDUZAPAN	Moderado	Grietas en la base de las torres, grietas en los muros de la nave y en la intermita de la cúpula. Grietas y fisuras en el contrafuerte lado derecho.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 1,151,507.70	PROCESO DE TRAMITE	ROVIC CONSTRUCCIONES S.A. DE CV	100%	NO APLICA
257	MONUMENTO HISTÓRICO	Parrasio de Santa Magdalena (Segundo: Cozon de Jesús)	LIA MAGOLINA TLATLAUQUITEPEC	LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC	Moderado	Grietas en cúpula, abundamiento de piso en crucero norte, fisura en muro de crucero norte, fisura en torre y un arco de medio punto en acceso, fisura en muro de crucero sur y bóveda de presbiterio.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 1,044,074.11	PROCESO DE TRAMITE	LUIS ANDRÉS IBLAS ESCALONA	100%	NO APLICA
258	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE LOS SANTOS REYES	LOS REYES DE JUÁREZ	LOS REYES DE JUÁREZ	Menor	Agratamientos en pechinas de la cúpula del transepto.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 2,890,777.52	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCCION EQUIPOS Y DISEÑOS S.A. DE CV. (CEDSA)	100%	PENDIENTE POR TRABAJOS
259	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA	LOS REYES DE JUÁREZ	SAN JUAN ACOCAC	Menor	Grietas y fisuras	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 603,305.26	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCCION EQUIPOS Y DISEÑOS S.A. DE CV. (CEDSA)	100%	PENDIENTE POR TRABAJOS
260	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SANTA MARGARITA	MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ	MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ	Menor		SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 882,278.87	PROCESO DE TRAMITE	MOISES MORALES ARZUMENDI	85%	NO APLICA
261	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASIS	MIXTLA	SAN FRANCISCO MIXTLA	Moderado	Torre campanario sur. *Grieta vertical en base de la torre. *Torre campanario norte. *Colapso de aplastado en columna norte y muros colindantes. *Grietas al interior de la torre. *Fisuras en pilares. *Cúpula. *Fisura en tambor de cúpula. *Capilla del Sagrario. *Fisuras múltiples en aplastado del muro exterior de la capilla del sagrario. *Grietas desgarradas en muros interiores de capilla del sagrario. *Columna. *Grietas en plafón del portico oriente. *Grietas longitudinal en intrados de bóveda en sala de Lucecorno.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 927,637.28	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCTORA JHEPC SA DE CV	100%	NO APLICA
262	MONUMENTO HISTÓRICO	CAPILLA DE SAN SIMÓN	MIXTLA	SAN SIMON COATEPEC	Menor	TORRE CAMPANARIO. *Fisuras importantes en segundo cuerpo en pilares y varcos. *Fisura vertical en base de la torre que va del primer cuerpo hasta la unión con el segundo cuerpo. Desmoronamiento de pinnáculos y fachada de 2 pinnáculos. *Fisura en ventana del coro y moldura entre primer y segundo cuerpo. *CORO. *Fisura en clave de arco fajón. *SACRISTIA. *Fisura en muro tirante de bóveda. *PRESBITERIO. * Desplome de molduras en intrados de bóveda (amba del altar). *CÚPULA. *Fisura de pinnáculo de remate de vano. *CÚPULA DE CRUCERO. *Fisura en vano del tambor (en el estribo). *Fisuras y grietas en fachadas en verja del coro, moldura entre 1er y 2do cuerpo en intermita. *Fisura en clave de arco fajón de coro. * Desprendimiento de molduras en intrados de bóveda del presbiterio. *Fisura perimetral en muro de sacristía. * Desprendimiento de aplastado en ventana del altar. *Fisura del pinnáculo de ventana de la cúpula. * Consolidación de remate de fachada. * Sustitución de 4 pinnáculos de remate de fachada principal. * Consolidación base de arquel en remate de fachada principal. * Molduras desmenuadas. * Reintegración de cruz de concreto en fachada de capilla. * Grietas en pilas.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 384,349.35	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCTORA JHEPC SA DE CV	100%	NO APLICA
263	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa Cruz	MOLCAXAC	SANTA CRUZ HUIZTLATEPEC	Severo		NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
264	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Andrés	MOLCAXAC	SAN ANDRÉS MAMALAPAN	Moderado	grietas longitudinales en la nave.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 5,567,605.75	PROCESO DE TRAMITE	JORGE VICTOR RIBS RESZLA	100%	NO APLICA
265	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San José de Gracia	MOLCAXAC	SAN JOSÉ DE GRACIA	Moderado	Grietas y fisuras	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 7,250,579.03	PROCESO DE TRAMITE	JORGE VICTOR RIBS RESZLA	100%	NO APLICA
266	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo del Calvario	MOLCAXAC	MOLCAXAC	Moderado	Grietas en el lado en línea de torre campanario, torre norte y bóveda de sotocoro.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
267	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo Parrasio de Santa María de la Asunción	MOLCAXAC	MOLCAXAC	Moderado	Agratamiento en bóveda principal y arcos fajones, bóveda de presbiterio, sacristía y bóveda del coro, desprendimiento de aplastados en cúpula con fisuras, agratamiento de cornisa de transepto lado sur.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
268	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Buenaventura	NEALTICAN	SAN BUENAVENTURA NEALTICAN	Moderado		EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKIRTE	\$ 959,507.53	PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y DESARROLLO BERRA S.A. DE CV.	95%	NO APLICA

269	MONUMENTO HISTORICO	TIEMPO DE SAN JOSE XTAPA	CAÑADA MORELOS	SAN JOSE XTAPA	Menor	Agratamientos en muros y bóvedas de ambos brazos del transepto. Agratamientos en los cuerpos superiores de la torre campanario, así como también en sus capotas. Grietas severas y desprendimiento de aplastados en todo el interior y exterior de la cúpula y su tambor. Desprendimiento de aplastados en todo el templo. Desprendimiento de los tabalos maderos en la portada principal. Grietas en los muros y bóveda del coro. Grietas horizontales en la parte alta de las caras oriente y norte de la base de la torre. Grietas en la base de las columnas del baptisterio. Bienes muebles deteriorados.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKRTE	\$ 1,540,233.50	PROCESO DE TRAMITE	CONCA SA DE CV	100%	NO APLICA
270	MONUMENTO HISTORICO	PARROQUIA DE SAN JOSE	CAÑADA MORELOS	CAÑADA MORELOS	Menor	Grietas en los arcos botante que refuerzan el lado norte del templo.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKRTE	\$ 2,093,450.46	PROCESO DE TRAMITE	CONCA SA DE CV	100%	NO APLICA
271	MONUMENTO HISTORICO	Templo de San Bernabé	COYOACAN	SAN BERNABE TEMOKTITL	Moderado	Grietas en los arcos botante que refuerzan el lado norte del templo.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKRTE	\$ 115,420.92	PROCESO DE TRAMITE	MC CARTNEY INTERNACIONAL S DE RL DE C V	100%	NO APLICA
272	MONUMENTO HISTORICO	Templo de San Bernandino	COYOACAN	CHICHUAPAPAN	Moderado	Fractura severa y semi colapso de cúpula superior del campanario. Grietas en torres de campanario, fracturas en muros, desprendimiento de materiales	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
273	MONUMENTO HISTORICO	Templo de San Francisco Sábida	COYOACAN	SAN FRANCISCO SABIIDA	Moderado	Agratamientos en los muros y bóveda de la sacristía.	EN PROCESO	Seguro	SI	SEGURO BANKRTE	\$ 891,555.39	PROCESO DE TRAMITE	MC CARTNEY INTERNACIONAL S DE RL DE C V	90%	NO APLICA
274	MONUMENTO HISTORICO	Templo de Santa María Malacatepec	COYOACAN	SANTA MARIA MALACATEPEC	Moderado	Grietas y fisuras	EN PROCESO	Seguro	SI	SEGURO BANKRTE	\$ 5,552,993.81	PROCESO DE TRAMITE	MC CARTNEY INTERNACIONAL S DE RL DE C V	90%	NO APLICA
275	MONUMENTO HISTORICO	Parroquia de Santa Clara	COYOACAN	SANTA CLARA COYOACAN	Moderado	Agratamientos en portada anual	SI	Terceros (COMUNAL)	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
276	MONUMENTO HISTORICO	Templo de Santa Martha	COYOACAN	SANTA MARTHA HDALGO	Moderado	Grietas y fisuras	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKRTE	\$ 3,421,416.71	PROCESO DE TRAMITE	MC CARTNEY INTERNACIONAL S DE RL DE C V	100%	NO APLICA
277	MONUMENTO HISTORICO	Parroquia de San Miguel Arcángel	PALMAR DE BRAVO	SAN MIGUEL VALTIERES	Menor	Grietas en arcos de los torres campanario, en techado y baptisterio así como en los lunetos, de la nave y base de la torre.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKRTE	\$ 602,165.28	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRICCIONES TERRESTRES COTESA S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
278	MONUMENTO HISTORICO	Capilla de la Purísima Concepción	PALMAR DE BRAVO	PALMAR DE BRAVO	Severo	Grietas y fisuras	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKRTE	\$ 1,892,051.93	PROCESO DE TRAMITE	ROVIC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
279	MONUMENTO HISTORICO	Parroquia de San Sebastián Martir	PALMAR DE BRAVO	CUACANPAPAN	Menor	Grietas en la junta de las dos torres vestíbulo entrada y posterior de la fachada principal a la altura de la bóveda del coro y sacristía, grietas en el arco, grietas en la espaldilla posterior por desgastamiento.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKRTE	\$ 291,790.88	PROCESO DE TRAMITE	ROVIC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
280	MONUMENTO HISTORICO	Templo Parroquial Santiago Apóstol	PETALCINGO	PETALCINGO	Moderado	Fracturas severas en todo el conjunto del templo, sobre todo en la zona de la sacristía.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
281	MONUMENTO HISTORICO	Templo del Señor del Cautivo	PETALCINGO	PETALCINGO	Moderado	Colapso de arcos del primer y segundo cuerpo de la torre. En el primer cuerpo las espaldas de la cara poniente están generalmente inclinadas hacia el exterior.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKRTE	\$ 7,725,120.61	PROCESO DE TRAMITE	INMOBILIARIA 2RR S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
282	MONUMENTO HISTORICO	Templo de Santa Ana Topilejo	PETALCINGO	TEPEJILLO	Moderado	Grietas y fisuras	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKRTE	\$ 9,877,973.05	PROCESO DE TRAMITE	INMOBILIARIA 2RR S.A DE C.V.	66%	NO APLICA
283	MONUMENTO HISTORICO	Templo de la Virgen de la Asunción	PIXTLA	PIXTLA	Severo	Grietas verticales en torre, en camamento del vano de arcos, en unión de cubierta con muro de fachada, en arco de abacos del coro, grietas en arcos de ventanas de coro, en bóveda y lunetos, grietas en muro de conuro izquierdo y derecho, fisuras en cúpula, grietas en columnas, grietas en pedestal junto a columnas y en torres campanario.	EN PROCESO	Seguro	SI	SEGURO BANKRTE	\$ 5,707,257.23	PROCESO DE TRAMITE	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES MAMMA S.A. DE C.V.	75%	NO APLICA
284	MONUMENTO HISTORICO	Templo/Santuario de San Martín	PIXTLA	TECUANHUITLAN	Moderado	Grietas en banda ancha norponiente y desgastamiento de rejés en base, entree, columnas y cubetas.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
285	MONUMENTO HISTORICO	Templo de Santa Catalina	PIXTLA	Tlacuahuacan	Moderado	Grietas y fisuras	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKRTE	\$ 2,203,870.33	PROCESO DE TRAMITE	SLAPRY SA DE CV	100%	NO APLICA
286	MONUMENTO HISTORICO	La Merced (Capilla de San Juan Nepomuceno)	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	Diagnostico de daños (concreto, un parámetro) grietas en arco de portada y fisuras en presbiterio.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
287	MONUMENTO HISTORICO	Templo de María Auxiliadora (Burrutero)	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	Fracturas en torres de portada anual.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
288	MONUMENTO HISTORICO	Capilla de la Virgen de los Dolores (4 Escudos)	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Severo	Grietas y fracturas en bóveda del coro y bóveda, presión a desmoronarse.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
289	MONUMENTO HISTORICO	Capilla de la Verónica	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	Fisuras en fachada y en espaldilla. Colapso total de torre campanario y ítem de sacristía. Agratamiento en cúpula principal y de sacristía, muro bastero, muro tapón del brazo izquierdo de la torre y muro de sacristía.	SI	Terceros (Fuera Mexico)	NO APLICA	NO APLICA	\$ 409,680.04	PROCESO DE TRAMITE	ASTRO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
290	MONUMENTO HISTORICO	Templo de los Gozos de Nuestra Señora de la Virgen del Lirio	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Grietas en muros, arcos y cúpula, fractura de linterna, fracturas de grietas en abacos, arcos de humareda, fisura en arco de bóveda a 2 metros de altura.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKRTE	\$ 1,740,041.53	PROCESO DE TRAMITE	C. ANDRÉS GERARDO GÓMEZ	100%	NO APLICA
291	MONUMENTO HISTORICO	Templo de San Marcos Evangelista	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	Grietas en muros, arcos y cúpula, fractura de linterna, fracturas de grietas en abacos, arcos de humareda, fisura en arco de bóveda a 2 metros de altura.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKRTE	\$ 2,924,596.43	PROCESO DE TRAMITE	CONDADO CONSTRUCCIONES SA DE CV	100%	NO APLICA
292	MONUMENTO HISTORICO	Capilla de San Idelfonso (Anexo al Templo de San Marcos)	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	Grietas en detalles de ventanas y puertas, fisuras en bóvedas, tambor de cúpula, columnas y muros, pérdida de junta entre sillares, fractura en espaldilla, exceso de humedad, deterioro de la pintura y abaco a bñeres perimetrales.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
293	MONUMENTO HISTORICO	Capilla de San Ramón	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	Grietas en muros y bóveda de aristas, fisuras en bóveda de coro alto, detalles de ventanas y puertas, pérdida de elementos decorativos, aplastados y agratamientos en chabotas.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKRTE	\$ 665,891.86	PROCESO DE TRAMITE	OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES HARDY S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
294	MONUMENTO HISTORICO	Capilla del Rosario, Templo Conventual de San Miguel y del Santo Domingo de Guzmán	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	Grietas y fisuras	SI	EN PROCESO	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
295	MONUMENTO HISTORICO	Casa Santa de Nuestra Señora de Loretto	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	perdida de acabados en bovedas y torres, desgastamiento y grietas en linterna de torre, grietas en bóvedas, arcos y cúpulas, desprendimiento de piso en crucero, fisura en espaldilla de la sacristía.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKRTE	\$ 5,168,688.54	PROCESO DE TRAMITE	C. ANDRÉS GERARDO GÓMEZ	100%	NO APLICA
296	MONUMENTO HISTORICO	Catedral de Puebla y Sagrado	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	FRACATURAS DE ARCO TORAL EN BOVEDA DE TRANSEPTO, FRACTURA EN TRANSEPTO Y TAMBOR DE CÚPULA PRINCIPAL, FISURAS EN DETALLE DEL CRUCERO Y EN MURDOS LATERALES, DESPRENDIMIENTO DE APLASTADOS Y ORNAMENTACIÓN.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKRTE	\$ 7,908,653.03	PROCESO DE TRAMITE	CONDADO CONSTRUCCIONES SA DE CV	98%	NO APLICA
297	MONUMENTO HISTORICO	Templo Conventual de S. Miguel y de los Ss. Agustín/ Bartolomé de Guzmán	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Grietas severas y fracturas en bóvedas de sotocoro y coro.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKRTE	\$ 6,759,308.19	PROCESO DE TRAMITE	JOSE LUIS AGUIRRE DE LA CRUZ GARCIA OGDRO.	85%	NO APLICA
298	MONUMENTO HISTORICO	Conjunto Conventual Santa Teresa de Avila, Carmelitas	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Diagnostico: grietas en muros y arcos de fachada interiores, fisuras en arcos y detalles de ventanas y puertas, desprendimiento de materiales, deterioro decorativos y aplastados, fracturas de presbiterio.	SI	Comunidad Religiosa	NO APLICA	NO APLICA		PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
299	MONUMENTO HISTORICO	Templo de San Jerónimo	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Fracturas en torre campanario en el primer y segundo cuerpo, fisura a nivel de aplastados en exteriores, humedad excesiva en bóvedas, aguas pluviales y goteras, deterioro de bienes patrimoniales.	PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKRTE	\$ 5,468,364.67	PROCESO DE TRAMITE	ADGER DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V.	89%	NO APLICA
300	MONUMENTO HISTORICO	Convento de las Hermanas Clarisas Capuchinas de San Joaquín y Santa Ana	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Diagnostico de daños (concreto, un parámetro) grietas en detalles de vanos, en muro de carga y en esquinas, en cornisamentos, fisuras en arcos de ventana, y arcos y bóvedas, desprendimiento de acabados.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
301	MONUMENTO HISTORICO	Museo de Arte Religioso Ex Convento Santa Mónica	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	grietas en arco de medio punto en el primer arco, en muro de sentido vertical y en espaldilla, fisuras en muro de planta alta, arcos, desprendimiento de molduras y aplastados en fachada y fisuras en piso.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKRTE	\$ 5,970,681.99	PROCESO DE TRAMITE	OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES HARDY S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
302	MONUMENTO HISTORICO	Templo de Nuestra Señora de la Candelaria (Guadalupe Xonaca)	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Fisuras y grietas en muros y arcos en ítem 2, colapso de muro fachada de casa coral, pérdida de elementos decorativos.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
303	MONUMENTO HISTORICO	Templo de Nuestra Señora de la Luz	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Fisuras en muros de bóveda y en torre de campanario, grietas en linterna, pérdida de elementos decorativos en fachada.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
304	MONUMENTO HISTORICO	Capilla de Jesús Nazareno	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Grietas y fracturas en torres y bóvedas, pérdida de molduras, aplastamiento y agratamientos en presbiterio.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKRTE	\$ 6,805,302.04	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCTORA CHECA SA DE CV	85%	NO APLICA
305	MONUMENTO HISTORICO	Parroquia de Sagrado Corazón de Jesús y Convento de María	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	fisura en intrados de cúpulas, fisura en fachada principal de ventanas hacia campanario, humedad de muros y desprendimiento, presencia de plantas en azotea y bagetas de agua pluvial, presencia de salitre.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKRTE	\$ 652,396.89	PROCESO DE TRAMITE	ASTRO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
306	MONUMENTO HISTORICO	Templo de San Cristóbal	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	Desprendimiento de acabados, humedad en muro. Vegetación nociva en tambor de cúpula. Presencia de líquen y salitre. Desprendimiento de acabados en azotea. Fracturas en torre.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
307	MONUMENTO HISTORICO	Capilla de San Diego de Alcalá	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	grietas en bóvedas, humedad excesiva, pérdida de acabados, desprendimiento de molduras, desplazamiento de linterna, grietas en arcos y columnas de torre, grieta en nicho de torreon.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKRTE	\$ 425,793.66	PROCESO DE TRAMITE	C. ANDRÉS GERARDO GÓMEZ	100%	NO APLICA
308	MONUMENTO HISTORICO	Templo Parroquial de San Sebastián Martir	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Fisuras en bóvedas de coro bajo, grietas en arcos de sotocoro, tambor de cúpula, desprendimiento de acabados en bóvedas, pérdida de materiales en bóveda principal, desgastamiento de presbiterio, humedad en bóvedas de nave, inclinación y desprendimiento de capiteles.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKRTE	\$ 1,541,538.33	PROCESO DE TRAMITE	C. ANDRÉS GERARDO GÓMEZ	100%	NO APLICA
309	MONUMENTO HISTORICO	Templo de San Juan del Río	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Diagnostico de daños: Fisuras y fracturas en muros de banda poniente, fracturas y colapso en torre lateral de la nave principal y desprendimiento de acabados en bóvedas de nave principal.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
310	MONUMENTO HISTORICO	Templo de Santa Bárbara	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	menor	Diagnostico de daños: Fractura de presbiterio lado norte, colapso de muro lateral de carga, desprendimiento de aplastados en muros laterales, fracturas en bóveda principal, fisuras en bases de pilares en torre, pérdida de elementos decorativos.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
311	MONUMENTO HISTORICO	Templo de Santa Catalina de Siena	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Grietas longitudinales en bóveda, torre fracturada en ítem de sus costados, grietas en arcos de campanario, grietas en muro de piso a techo, fisuras en muros, desprendimiento de molduras y elementos decorativos.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
312	MONUMENTO HISTORICO	Templo de Santa Inés del Monte Pánuco (XONACETLA)	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Fractura en cúpula principal. Fractura en arcos torales. Desprendimiento de acabados en muros laterales de carga. Fracturas de pilónulos. Fisuras y desprendimiento de cornisamento en primer y segundo cuerpo de la torre.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKRTE	\$ 2,690,483.05	PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
313	MONUMENTO HISTORICO	Templo de Santa Teresa de Avila	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	grietas en muro de fachada y en bóvedas, en el primer cuerpo de la torre campanario por arriba, en detalles de ventanas, fisuras en arcos torales, pérdida de aplastados y elementos decorativos.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
314	MONUMENTO HISTORICO	Templo de San Jerónimo	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	Grietas y fisuras	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
315	MONUMENTO HISTORICO	Templo del Espíritu Santo (de Compañeros)	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	fracturas en arcos y cúpula central, grietas en tambor y en la parte media de botantes, desplazamiento del segundo cuerpo de la torre, grietas y fisuras en muros, desplazamiento de finones, grietas en arcos de torre campanario.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKRTE	\$ 1,216,541.62	PROCESO DE TRAMITE	GRUPO CONSTRUCTOR CAVALERA S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
316	MONUMENTO HISTORICO	Templo de la Concepción (Santa Veracruz y San Felipe Neri)	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	Diagnostico de daños (concreto, un parámetro): Deterioro en bóveda de coro, fisura en arcos de bóveda del coro bajo, en bóvedas, grietas en bóvedas de coro bajo y fracturas en espaldilla.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
317	MONUMENTO HISTORICO	Templo y Conjunto Conventual de Nuestra Señora de la Gracia de la Encarnación Cosme y Damían	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Diagnostico: fisuras en arcos de portada y sacristía, grietas en clase de arco toral, grietas longitudinales, desprendimiento de acabados, agratamiento en cornisamentos y muros, grieta transversal en bóveda y sobreporte, riesgo en vitales.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
318	MONUMENTO HISTORICO	Templo Limas Callesanías (Marcelista Concepción)	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	Diagnostico de daños (concreto, un parámetro): GRIETAS EN BÓVEDAS.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
319	MONUMENTO HISTORICO	Templo de la Santísima Trinidad (Padre Redemtoriano)	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Grietas longitudinales en bóvedas con filtraciones, en muro de altar de la nave y bóveda, desprendimiento de bóveda principal a muro, linterna con grietas y desplazamiento, cornisamentos fracturados, pérdida de ornamentos, molduras deterioradas, pérdida de aplastados, aflojamiento a bases perimetrales.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKRTE	673986.676	PROCESO DE TRAMITE	ADGER DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V.	80%	NO APLICA
320	MONUMENTO HISTORICO	Templo de Nuestra Señora de Fátima	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	Fisuras en arcos, bóveda por clave y muros, grietas en columnas, arcos y campanario. Daño en bienes muebles.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKRTE	\$ 980,429.98	PROCESO DE TRAMITE	CORPORATIVO PAGASA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	100%	NO APLICA
321	MONUMENTO HISTORICO	Templo de Nuestra Señora del Refugio	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Forma fracturada, pérdida de materiales en cúpula, grietas en arcos, fisuras en muros.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
322	MONUMENTO HISTORICO	Capilla de Nuestra Señora de la Gracia de la Encarnación (Templo conventual de San Joaquín)	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	Diagnostico de daños (concreto, un parámetro): grietas en detalles de vanos, en cuerpo superior de torre campanario, sobre muro de carga y desprendimiento de acabados en bóvedas.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
323	MONUMENTO HISTORICO	Templo de San Antonio de Padua	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Desgastamiento de espaldilla en su base y pilónulos, grietas en columnas, arcos y bóveda y reparación de cornisamentos, fisuras en bóveda del coro alto y arco de ventanas, vitral de fachada.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE



325	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Juan de Dios	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	Fractura de base de hornos en bande anillo. Desprendimiento de capilla; fisuras en arco traza y medija; grietas en muro	SI	Terceros (Comunidad)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO DE TRAMITE	NO APLICA	100%	NO APLICA
326	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Juan de Letrán (el Hospital)	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	Grietas en campanario y en arco del mismo. Interiores degradados; grietas en bóveda y bóveda en sentido diagonal; fisura en resto de cúpulas, detalles de ventanillas, techos y elementos decorativos	EN PROCESO	FUNDACION AMPARO FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO DE TRAMITE	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO DE TRAMITE
327	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Roque	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Daños en miembros estructurales (columnas, vigas y muros). Puertas a punto de caer. Severamente fracturada bóveda. Desprendimiento de cúpula central. Daños en techos y paramentos.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 3,407,629.40	PROCESO DE TRAMITE	CONADO CONSTRUCCIONES SA DE CV	100%	NO APLICA	
328	MONUMENTO HISTÓRICO	Casa Hogar Rafael Hernández Villar (Antiguo Convento San Antonio)	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Daños en miembros estructurales (columnas, vigas y muros). Puertas a punto de caer. Severamente fracturada bóveda. Desprendimiento de cúpula central. Daños en techos y paramentos.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 4,760,852.79	PROCESO DE TRAMITE	GRUPO COINTEASA S.A. DE CV	100%	NO APLICA	
329	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa Ana y San Joaquín de las Cuadras	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	Diagnóstico de daños (concreto, un parámetro) fisuras en columnas de espaldada y grietas menores en cúpula	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 2,167,732.40	PROCESO DE TRAMITE	ARQUITECTURA MANTENIMIENTO RESTAURACION Y PROYECTOS SA DE CV	100%	NO APLICA	
330	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo Conventual de Santa Inés del Monte Polanco	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Severo	Colapso parcial de espaldada, grietas en arco norte del templo y alfileres en bóveda del templo, en arco lateral, en detalles de ventanillas, en torre de campanario, en muro perimetral y arco de cruce, paredes de acabados, humedad severa y escoriaciones pluviales	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
331	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa Mónica, Señor de las Maravillas	PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Fisuras longitudinales en bóveda, pérdida de molduras, fisuras en muro.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 5,535,568.33	PROCESO DE TRAMITE	EDUARDO CARRANZA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	99%	NO APLICA	
332	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa Rosa de Lima	PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Diagnóstico: Espaldada, capilla y pináculos degradados en su base, grietas en bóveda, fisuras menores en resto de muros de apilados, humedad excesiva, grietas en ventanillas	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	\$ 9,107,544.24	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCTORA Y ESTRUCTURAS METALICAS GASTALDI SA DE CV	95%	PROCESO DE TRAMITE	
333	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Nuestra Señora del Carmel	PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Diagnóstico de daños (concreto, un parámetro): fractura con desprendimiento de materiales en espaldada, interiores de la cúpula degradada y fracturada, grietas en arco del cuervo del templo, en capilla de san juan, en cúpula octavada en la capilla de santa teresa, fisuras en muros, pérdida de molduras y elementos decorativos	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
334	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Francisco de Asís (y Capilla de San Sebastián de San Juan)	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Grietas en intradós de cúpula, filtración pluvial, fisuras en bóvedas, muros, deterioro en bienes patrimoniales	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
335	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo del Señor de los Temales	PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	Fisuras en altar mayor y en intradós de cúpula, grietas en intradós y en bóveda de cañón con fricciones de agua, grietas en muro de fachada	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
336	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla del Eco Humo	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	Fracturas en muro de carga lateral sur del presbiterio, desprendimiento de apilados en arco alto de nave principal y en bóveda de cañón de la capilla, colapso de cúpula en intradós de torre principal	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
337	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de Nuestra Señora de los Remedios	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	Grietas en arco de espaldada, y en cornisa de fachada, en muro de torre degradada, fisuras menores en resto de muros	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
338	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo y Convento de Santa Clara	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Desprendimiento de apilados en bóveda y cúpulas. Grietas en arcos, con filtraciones de agua. Fisuras en muro	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 4,621,668.52	PROCESO DE TRAMITE	CONADO CONSTRUCCIONES SA DE CV	100%	NO APLICA	
339	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo y Ex Convento de San Pablo de los Friles	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Severo	Diagnóstico de daños: Fractura de pilastras en intradós de bóveda principal, colapso de la parte central de bóveda de arista en conductor del claustro del convento, fractura y desprendimiento de apilados en bóveda de presbiterio, fractura de arcos laterales de nave principal, fractura de bóveda de arco en planta alta del claustro del convento.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
340	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Miguel Arcángel	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Fisuras en fachada principal, fisuras en intradós de cúpulas y en intradós de bóveda, caída de molduras en capilla, fisuras en muros y caída de apilados, humedad en muros, fisuras en arcos de coro, presencia de flora nociva en bóvedas pluviales y muros.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 2,589,611.32	PROCESO DE TRAMITE	JOSÉ MARÍA ROMÁN REYES ROMANO	100%	NO APLICA	
341	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de la Santa Cruz	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	Fisuras y grietas en torre del campanario, grietas en arcos y fisuras en losa, colapso de intradós en capilla	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
342	MONUMENTO HISTÓRICO	Santuario de la Virgen de Guadalupe	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	Fisuras en bóveda de paño en sotocoro, fisura en cornisa de lado derecho, grietas en arco de bóveda (2 arcos), humedad en muros, desprendimiento de molduras en arco del coro, desprendimiento de molduras en primer cuerpo de torre (columnas) de lado derecho, fisuras en ventanilla de la capilla lateral, grietas que entrecruzan en muro de ventanilla y alfileres en arcos (3), falta impermeabilización, capilla, humedad en bóveda y muros	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
343	MONUMENTO HISTÓRICO	Parroquia del Señor de la Salud y Templo de Santa Anita	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Grietas en bóvedas, arcos, muros sobre ventanilla de torre central, tambor de cúpula, fisuras en bóvedas, arcos y muros, deterioro de intradós, pérdida de acciones al interior del templo, humedad excesiva, fisuras en columna posterior izquierda de la torre, grietas en cave de arco y pérdida de acabados en torres	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
344	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Mateo	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Se observa desprendimiento de chafaltes en azolas y presencia de grietas en la torre.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 2,912,149.94	PROCESO DE TRAMITE	CONADO CONSTRUCCIONES SA DE CV	100%	NO APLICA	
345	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo del Santo Angel	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Diagnóstico de daños: Fractura en bóveda de arista, en arco central, fisuras en arco de bóveda (2 arcos), humedad en muros, desprendimiento de molduras en primer cuerpo de torre (columnas) de lado derecho, fisuras en ventanilla de la capilla lateral, grietas que entrecruzan en muro de ventanilla y alfileres en arcos (3), falta impermeabilización, capilla, humedad en bóveda y muros	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
346	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Pedro	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	Desprendimiento de apilados en cúpula, grietas en intradós, con filtraciones de agua. Humedad en cubiertas.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 663,427.30	PROCESO DE TRAMITE	CONADO CONSTRUCCIONES SA DE CV	100%	NO APLICA	
347	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla del Circo	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	Fisuras y grietas en torre del campanario.	SI	Terceros (Comunidad)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO DE TRAMITE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
348	MONUMENTO HISTÓRICO	Monumento Histórico Museo Fuente de Guadalupe Templo y Fuente de Guadalupe	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	Grietas en arco fajón del primer eje.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
349	MONUMENTO HISTÓRICO	Museo Local de la No Intervención Fuente de Loreto	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Fisura en arco de acceso principal. Fisuras en arco, bóveda de cañón de nave. Fisuras verticales en primer arco de bóveda. Grietas en lucernas de cúpula. Se gila la intradós de cúpula y se encuentra desplazada.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 3,906,309.59	PROCESO DE TRAMITE	OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES HERRERA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
350	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo del Inmaculado Corazón de María (Barrio Parra)	PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	Fachada, grietas en vertical que van de piso de coro hasta parte superior. Interior, grietas en muro lateral de forma vertical, desde parte lateral hasta parte superior. Fricciones en unión de arco y bóveda. Grietas en unión de muro de fachada y columnas de acceso (grietas que atraviesan columnas). Fisuras diagonales en unión de muro de fachada y columnas. Fisuras en unión de arcos de capilla. Levantamiento de piso en casa coral. Ajustamiento en acabados de columna. Grietas de tensión en columna. Grietas en muro de contrafuerza. Grietas en base de muro. Coro, grietas horizontales muro lateral derecho que se une con grietas verticales de unión de arco y columna en fachada. Grietas horizontales muro lateral izquierdo y grietas verticales hasta pasando por cornisa. Grietas verticales sobre puerta principal hasta ventana pasando por cornisa. Grietas arriba de puerta. Arcoña. Faja pasante en parte superior de torre y cornisa. Grietas en bóveda de cruz en lado izquierdo. Bloques salidos en esculturas de virgen sobre la parte superior de capilla. Desparejo, grietas horizontales entre losa y muro de escaleras. Grietas diagonales en muros a espaldas de nave (torre). Grietas horizontales entre muro y losa. Grietas de cortante en muro.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 276,594.76	PROCESO DE TRAMITE	ASTRO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
351	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo Parroquial de Santiago Apóstol	PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	Exterior - torres, grietas en arco del campanario de la torre izquierda (lado N lado). Caída de 2 elementos decorativos y molduras en capilla y cúpula principal. Interior, humedad en muros y algunas bóvedas.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 423,511.81	PROCESO DE TRAMITE	C. ANDRÉS GERARDO GOMEZ	100%	NO APLICA	
352	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Nuestra Señora de Belén	PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Caída de capillón de torre y separación de intradós de base, calderines fracturados con base de grimalco. Fisuras en cimbras de arco, grietas en bóveda arco derechos de ventana. Desprendimiento de molduras elementales decorativas y celosados.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
353	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de la Soledad (Parroquia del Sagrado) / TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD Y DEL CORAZÓN TRANSVERERADO DE SANTA TERESA.	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Fractura en arco y detalles de ventanillas sobre capilla, grietas en cúpula ochavada, fractura en torre y capilla, grietas longitudinales sobre bóveda de cañón con arco con fricción pluvial, grietas en muros de ventanillas en tambor de cúpula, deterioro de bienes patrimoniales.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 4,817,741.81	PROCESO DE TRAMITE	CONADO CONSTRUCCIONES SA DE CV	100%	NO APLICA	
354	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Felipe de Jesús	PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor	Grietas en muro lateral de forma vertical, desde parte lateral hasta parte superior. Fricciones en unión de arco y bóveda. Grietas en unión de muro de fachada y columnas de acceso (grietas que atraviesan columnas). Fisuras diagonales en unión de muro de fachada y columnas. Fisuras en unión de arcos de capilla. Levantamiento de piso en casa coral. Ajustamiento en acabados de columna. Grietas de tensión en columna. Grietas en muro de contrafuerza. Grietas en base de muro. Coro, grietas horizontales muro lateral derecho que se une con grietas verticales de unión de arco y columna en fachada. Grietas horizontales muro lateral izquierdo y grietas verticales hasta pasando por cornisa. Grietas verticales sobre puerta principal hasta ventana pasando por cornisa. Grietas arriba de puerta. Arcoña. Faja pasante en parte superior de torre y cornisa. Grietas en bóveda de cruz en lado izquierdo. Bloques salidos en esculturas de virgen sobre la parte superior de capilla. Desparejo, grietas horizontales entre losa y muro de escaleras. Grietas diagonales en muros a espaldas de nave (torre). Grietas horizontales entre muro y losa. Grietas de cortante en muro.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 1,687,512.00	PROCESO DE TRAMITE	CONADO CONSTRUCCIONES SA DE CV	100%	NO APLICA	
355	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de Nuestra Señora de los Dolores del Puerto	PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Fracturas y fisuras en la nave, muros del Templo	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	PROCESO	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
356	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla del Inmaculado Corazón de María	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Fracturas y fisuras en la nave, muros del Templo	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 276,594.76	PROCESO DE TRAMITE	ASTRO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
357	MONUMENTO HISTÓRICO	Museo Nacional de las Farcortinas	PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Portal de fachada con grietas desde clave del arco central hasta la parte del frontón, fisuras en la parte baja de arco, fisuras en muros en la parte superior en línea vertical, separación de materiales, desplazamiento de alfileres en columna del portal ornato, fractura en base de columna de piedra.	SI	MXTO	NO APLICA	NO APLICA	\$ 4,566,892.26	PROCESO DE TRAMITE	GRUPO RUI ARQUITECTURA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	88%	NO APLICA	
358	MONUMENTO HISTÓRICO	Museo Regional de Puebla	PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Fisuras y grietas en elementos estructurales, columnas, techos	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	PROCESO	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
359	MONUMENTO HISTÓRICO	Arco del Palacio Episcopal (Palacio Puebla - Conado)	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Moderado	Fisuras y grietas en elementos estructurales, columnas, techos	SI	OGS FEDERAL - SEGURO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO DE TRAMITE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
360	MONUMENTO HISTÓRICO	Parroquia de la Purísima Concepción	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor		SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 804,114.59	PROCESO DE TRAMITE	CORPORATIVO PAGASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
361	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla del Calvario	PUEBLA	H. PUEBLA DE ZARAGOZA	Menor		SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 449,981.93	PROCESO DE TRAMITE	CORPORATIVO PAGASA CONSTRUCCIONES SA DE CV	100%	NO APLICA	
362	MONUMENTO HISTÓRICO	Parroquia de San Pablo Apóstol	PUEBLA	SAN PABLO XICHIMULCABAN	Menor		SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 373,551.32	PROCESO DE TRAMITE	JAME FLORES VAZQUEZ	100%	NO APLICA	
363	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Baltazar Campeche	PUEBLA	SAN BALTAZAR CAMPECHE	Menor	Grietas longitudinales en bóveda de cañón. Grietas en muros norte y sur y espaldada degradada en sección inferior en intradós de bóveda, caída de muros longitudinales y transversales, contrafuertes con grietas en lado norte.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	PROCESO	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
364	MONUMENTO HISTÓRICO	Ex Convento Franciscano de Totonahuacán	PUEBLA	SAN FRANCISCO TOTONAHUACAN	Menor	Agrupamientos y desplomes en mamparas, celosados, con cambio de piso de capilla.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	PROCESO	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
365	MONUMENTO HISTÓRICO	Parroquia de San Francisco	PUEBLA	SAN FRANCISCO TOTONAHUACAN	Menor		NO	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 449,981.93	PROCESO DE TRAMITE	JAME FLORES VAZQUEZ	95%	NO APLICA	
366	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de San Juan Bautista	PUEBLA	SAN FRANCISCO TOTONAHUACAN	Moderado		NO	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 3,988,831.70	PROCESO DE TRAMITE	JOSÉ LUIS AUGUSTO DE LA CRUZ SALCUIA OSORIO	92%	NO APLICA	
367	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Pablo y San Pedro	PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALEA	Moderado		SI	Terceros (Comunidad)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO DE TRAMITE	no aplica	100%	NO APLICA	
368	MONUMENTO HISTÓRICO	Parroquia de San Miguel Arcángel	PUEBLA	SAN SEBASTIAN DE APATZCO	Moderado		SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 774,229.43	PROCESO DE TRAMITE	CORPORATIVO PAGASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
369	MONUMENTO HISTÓRICO	Parroquia de Santa María de la Natividad	PUEBLA	SAN MIGUEL CAJAL	Moderado		SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 3,367,553.11	PROCESO DE TRAMITE	JAME FLORES VAZQUEZ	100%	NO APLICA	
370	MONUMENTO HISTÓRICO	Parroquia de la Coronación de Nuestra Señora de Guadalupe	PUEBLA	SANTA MARÍA XICHIMULCABAN	Menor		SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 944,036.90	PROCESO DE TRAMITE	JAME FLORES VAZQUEZ	100%	NO APLICA	
371	MONUMENTO HISTÓRICO	Parroquia de la Coronación de Nuestra Señora de Guadalupe	PUEBLA	LA LIBERTAD	Menor		SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 1,435,020.86	PROCESO DE TRAMITE	ASTRO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
372	MONUMENTO HISTÓRICO	Parroquia de Santa María Tzucul	PUEBLA	SANTA MARÍA GUADALUPE TEOCALA	Moderado	DAÑOS EN ESTRUCTURA	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 1,324,912.80	PROCESO DE TRAMITE	CORPORATIVO PAGASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	

373	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Andrés Apóstol	PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMBLAN	Moderado	EXTERIOR: TEMPLO. DEGRADAMIENTO DE LINTERNA TORRE NORTE. INTERIOR: TEMPLO. DEGRADAMIENTO DE LINTERNA EN CÚPULA DE TRANSFERO. AGRIETAMIENTO DAGONAL EN CÚPULA. DEGRADAMIENTO DE ARCO DE FACHÓN PROYECTO HICHA LA LINTERNA. AGRIETAMIENTO DE BÓVEDA DE PRESBITERIO. FIGURAS LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN LA BÓVEDA DE CÁMERA CORRIDO. FIGURAS EN MUROS DE PRESBITERIO. AGRIETAMIENTO EN BÓVEDA LATERAL DE TRANSFERO.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 2,880,735.61	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCTORA CHECA SA DE CV	93%	NO APLICA	
374	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santo Tomás Chiate	PUEBLA	SANTO TOMÁS CHILULA	Moderado	EXTERIOR: EL MURO DE LA PARTE POSTERIOR DEL TEMPLO PRESENTA DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL. GREITAS VERTICALES EN BARRA PERIMETRAL. INTERIOR: GREITAS EN ALTAR MAYOR DE APROX 100CM EN PARTE POSTERIOR. PRESENTA GREITAS Y FIGURAS EN ARCO Y EN COLUMNAS SECUNDARIAS DEL ALTAR. FIGURAS DE SIM EN BÓVEDA PRINCIPAL Y GREITAS EN ESTRUCTURA. SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE ELEMENTOS DECORATIVOS. GREITAS A 45º EN MUROS DE SALONES PERTENECIENTES AL TEMPLO AZOTEA. GREITAS EN FORMA DE Y Y DIAGONALES GENERADAS POR CORTANTE. DESDE LOS SIM HASTA LOS 200CM APROX. PARTE DEL MURO Y VANDOS EXPANDIENDOSE POR TODA LA CÚPULA LA LINTERNA. PRESENTA DAÑOS POR FLEXIÓN. GREITAS EN TORRE EN FORMA DE X. DAGONAL Y DIAGONALES DE HASTA 200CM EN VANDOS	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	PROCESO	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
375	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo Parróquia de la Resurrección (Resurrección del Señor)	PUEBLA	REURRECCION	Menor	Agrietamiento en base de torre y fisura en fachada, grietas en bóveda de coro.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 742,483.11	PROCESO DE TRAMITE	JAME FLORES VAZQUEZ	100%	NO APLICA	
376	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de los Santos Reyes	PUEBLA	SAN BALTAZAR TETELA	Moderado	Grietas en espaldas (obliquidad), en fachada, grietas en coronamiento y cornisas y ríones de manera longitudinal y transversales en bóvedas.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	PROCESO	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
377	MONUMENTO HISTÓRICO	El Convento de Santa María Magdalena	QUECHOLAC	QUECHOLAC	Menor	Fisuras en la portada principal del templo en la sección de la bóveda de la sala norte, se observa grietas en la sección sur. Se observan grietas en la banda afilada en la esquina del lado noroeste.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 3,694,939.39	PROCESO DE TRAMITE	MR INFRAESTRUCTURA Y PUBLICIDAD S.A DE CV	100%	NO APLICA	
378	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Nuestra Señora de la Merced	QUECHOLAC	QUECHOLAC	Moderado	Grietas y pérdida de material en la arcade rial en la sección central presenta grietas en el área central y lateral del arco tribulado, en el área central la grieta parte desde la sección al arco hasta el remate central. En los arcos laterales se presentan grietas en la sección central y de arranque de los arcos de medio punto. Se observa pérdida de material de manera general.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 3,354,043.79	PROCESO DE TRAMITE	MR INFRAESTRUCTURA Y PUBLICIDAD S.A DE CV	100%	NO APLICA	
379	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Francisco Asísipol	SAN ANDRÉS CHOLULA	ACATEPEC	Moderado	DAÑOS EN LA TORRE Y DAÑOS LEVES EN INTERIOR	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	PROCESO	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
380	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Luis Tehuilooyocan	SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN LUIS TEHUILOYOCCAN	Moderado	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 3,076,486.22	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCTORA E INGENIERIA ROSETA S.A. DE CV	95%	NO APLICA	
381	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa María Tonanzintla	SAN ANDRÉS CHOLULA	SANTA MARIA TONANZINTLA	Moderado	DAÑOS EN LA TORRE Y DAÑOS LEVES EN INTERIOR	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 1,898,368.50	PROCESO DE TRAMITE	TOLTECATVOTL OLLIN SA DE CV	40%	NO APLICA	
382	MONUMENTO HISTÓRICO	Santuario de Nuestra Señora de los Remedios	SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN ANDRÉS CHOLULA	Moderado	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	EN PROCESO	SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL/SECRETURIA SEGURO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO DE TRAMITE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
383	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla del Santo Errero	SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN LUIS TEHUILOYOCCAN	Moderado	PROCESO	EN PROCESO	SEGURO	EN PROCESO	EN PROCESO	\$ -	PROCESO DE TRAMITE	PROCESO	100%	NO APLICA	
384	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa María Xixotzingo	SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN BERNARDINO TLALCALANCIINGO	Moderado	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 468,495.58	PROCESO DE TRAMITE	VICTOR CARRETO VALADEZ	25%	NO APLICA	
385	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de la Santísima Trinidad	SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN ANDRÉS CHOLULA	Moderado	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	PROCESO	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
386	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Juan Aguilahua	SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN ANDRÉS CHOLULA	Moderado	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	PROCESO	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
387	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa María Ayocoyuca	SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN ANDRÉS CHOLULA	Moderado	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	PROCESO	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
388	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa María Tecuanihuatl	SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN BERNARDINO TLALCALANCIINGO	Moderado	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	PROCESO	25	PROCESO DE TRAMITE	
389	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo y Ex Convento de San Andrés	SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN ANDRÉS CHOLULA	Moderado	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	PROCESO	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
390	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Diego Galeotita	SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN BERNARDINO TLALCALANCIINGO	Moderado	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	PROCESO	20%	PROCESO DE TRAMITE	
391	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Miguel Anáhuac	SAN ANDRÉS CHOLULA	TONANZINTLA (SANTA MARIA TONANZINTLA)	Moderado	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 1,121,462.94	PROCESO DE TRAMITE	OMAR COSIO CARRASCO	100%	NO APLICA	
392	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Pedro Cholula	SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN ANDRÉS CHOLULA	Moderado	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 1,678,237.71	PROCESO DE TRAMITE	TOLTECATVOTL OLLIN SA DE CV	100%	NO APLICA	
393	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santiago Xixotzingo	SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN ANDRÉS CHOLULA	Moderado	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	PROCESO	80%	PROCESO DE TRAMITE	
394	MONUMENTO HISTÓRICO	Parróquia de San Bernardino Tlalcalançingo	SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN BERNARDINO TLALCALANCIINGO	Menor	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	NO	SEGURO 16 FEBRERO 2018 TENCINGOS CONDOMINIO	NO APLICA	NO APLICA	\$ -	PROCESO DE TRAMITE	EMMA MARIA ARCELI BARRON GARCIA	100%	NO APLICA	
395	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de San Andrés	SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN ANDRÉS CHOLULA	Moderado	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 619,144.48	PROCESO DE TRAMITE	EMMA MARIA ARCELI BARRON GARCIA	99%	NO APLICA	
396	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Miguel Xochimhuatlán	SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN ANDRÉS CHOLULA	Moderado	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 626,885.92	PROCESO DE TRAMITE	EMMA MARIA ARCELI BARRON GARCIA	99%	NO APLICA	
397	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa María Cuaco	SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN ANDRÉS CHOLULA	Moderado	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 789,512.97	PROCESO DE TRAMITE	VICTOR CARRETO VALADEZ	99%	NO APLICA	
398	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santiago Xixotzingo	SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN BERNARDINO TLALCALANCIINGO	Moderado	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 577,771.86	PROCESO DE TRAMITE	ALVARO CALLEIAS GUARZO	100%	NO APLICA	
399	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de San José	SAN ANDRÉS CHOLULA	TONANZINTLA (SANTA MARIA TONANZINTLA)	Moderado	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 911,327.07	PROCESO DE TRAMITE	OMAR COSIO CARRASCO	70%	NO APLICA	
400	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de San Pedro	SAN ANDRÉS CHOLULA	TONANZINTLA (SANTA MARIA TONANZINTLA)	Moderado	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 836,471.35	PROCESO DE TRAMITE	OMAR COSIO CARRASCO	100%	NO APLICA	
401	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Diego	SAN ANDRÉS CHOLULA	TONANZINTLA (SANTA MARIA TONANZINTLA)	Moderado	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 814,210.09	PROCESO DE TRAMITE	ARELY YARENNA VELAZQUEZ ESPINO	100%	NO APLICA	
402	MONUMENTO HISTÓRICO	Parróquia de San Antonio Cacalotepec	SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN ANTONIO CACALOTEPEC (EL PETLAVO)	Moderado	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 1,776,509.13	PROCESO DE TRAMITE	ALVARO CALLEIAS GUARZO	99%	NO APLICA	
403	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa María Moravia	SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN ANTONIO CACALOTEPEC (EL PETLAVO)	Moderado	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 1,627,271.42	PROCESO DE TRAMITE	VICTOR CARRETO VALADEZ	100%	NO APLICA	
404	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Diego Xochitlapac	SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN BERNARDINO TLALCALANCIINGO	Moderado	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 467,023.41	PROCESO DE TRAMITE	EMMA MARIA ARCELI BARRON GARCIA	100%	NO APLICA	
405	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla del Santo Niño Maculac	SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN ANDRÉS CHOLULA	Moderado	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 582,983.30	PROCESO DE TRAMITE	EMMA MARIA ARCELI BARRON GARCIA	100%	NO APLICA	
406	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Rafael Comac	SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN RAFAEL COMAC	Moderado	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 965,097.43	PROCESO DE TRAMITE	INGENIERIA JON SA DE CV	99%	NO APLICA	
407	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Francisco Tlalcoac	SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN ANDRÉS CHOLULA	Moderado	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 215,228.33	PROCESO DE TRAMITE	ALVARO CALLEIAS GUARZO	100%	NO APLICA	
408	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Diego Colanpac	SAN ANDRÉS CHOLULA	NINGUNO	Moderado	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 382,267.86	PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV	100%	NO APLICA	
409	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santiago Atzompa	SAN ANDRÉS CHOLULA	ACATEPEC FRACCIONAMIENTO EL	Moderado	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 305,185.80	PROCESO DE TRAMITE	VICTOR CARRETO VALADEZ	100%	NO APLICA	
410	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santiago Cuayutla	SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN BERNARDINO TLALCALANCIINGO	Moderado	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 594,783.68	PROCESO DE TRAMITE	PROCESO	100%	NO APLICA	
411	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Nuestra Señora de Guadalupe (Inocencia)	SAN DIEGO LA MESA TOCHMILTZIINGO	GUADALUPE ANDOCCAVCAN	Moderado	grietas verticales y diagonales en ventana del coro y arcos. Chisno, grietas diagonales y verticales en vano. Portada afilada - desprendimiento de recubrimiento (solar de salitre) y anillo. Fisuras en todas direcciones en muros de la banda afilada.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 407,695.95	PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y DESARROLLO SERRA S.A. DE CV.	100%	NO APLICA	
412	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Diego de Alcalá	SAN DIEGO LA MESA TOCHMILTZIINGO	SAN DIEGO LA MESA	Menor	Fractura en bóveda	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 423,911.50	PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y DESARROLLO SERRA S.A. DE CV.	100%	NO APLICA	
413	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Bartolomé	SAN DIEGO LA MESA TOCHMILTZIINGO	SAN BARTOLOME CHIMALHUACAN	Menor	Fractura en bóveda	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 667,974.23	PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y DESARROLLO SERRA S.A. DE CV.	100%	NO APLICA	
414	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Felipe Apóstol	SAN FELIPE TOTOLACIN GO	SAN FELIPE TOTOLACIN GO	Moderado	FIGURAS EN ARCO DE ACCESO PRINCIPAL DE NAVE. FIGURA EN TODO EL PERIMETRO DE SEGUNDO CUERPO DEL CAMPANILLO LADO SUR. FIGURAS EN ARCO TORAL Y MURO LADO SUR DEL BRAZO DEL CRUCERO. FIGURA EN MURO BRANCONOTE DE CRUCERO.	SI	Terceros (Comunidad) MIXTO FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO DE TRAMITE	COMUNIDAD	100%	NO APLICA	
415	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Matías Apóstol	SAN FELIPE TOTOLACIN GO	San Matías Atzala	Moderado	FIGURAS EN EL PERIMETRO DE LA LINTERNA. FIGURAS EXTERIORES DE CÚPULA DE CRUCERO. FIGURA EN ARRANQUE INTERIOR DE CÚPULA. FIGURA EN ARCO DE PRIMER TRAMO.	NO	FONDEN MIXTO COMUNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	COMUNIDAD	100%	PROCESO DE TRAMITE	
416	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Gregorio Magno	SAN GREGORIO ATZOMPA	SAN GREGORIO ATZOMPA	Moderado	DAÑOS EN CÚPULA DESPRENDIMIENTO DE VENTANAS	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	PROCESO	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
417	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Los Reyes (San Jerónimo Tecuanihuatl)	SAN JERÓNIMO TECUANIHUATL	LOS REYES TLANECHOLCAN	Severo	Fractura severa de cúpula superior del campanario. Grietas en torre. Campanario. Fractura de muro de presbiterio. Fracturas en bóveda.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
418	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Jerónimo	SAN JERÓNIMO TECUANIHUATL	San Jerónimo Tecuanihuatl	Severo	Fractura severa de cúpula superior del campanario. Grietas en torre. Campanario. Fractura de muro de presbiterio. Fracturas en bóveda.	EN PROCESO	Seguro	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 8,719,488.10	PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y DESARROLLO SERRA S.A. DE CV.	75%	NO APLICA	
419	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santo Domingo de Guzmán	SAN JERÓNIMO XAYACATLAN	SANTO DOMINGO TONANKATLAN	Moderado	Fractura en arco de acceso principal de nave. Fisuras en todo el perímetro de segundo cuerpo del campanario. Lado sur. Fisuras en arco toral y muro lado sur del brazo del crucero. Fisura en muro branconote de crucero.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	PROCESO	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
420	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Jerónimo	SAN JERÓNIMO XAYACATLAN	SAN JERÓNIMO XAYACATLAN	Moderado	Fractura en arco de acceso principal de nave. Fisuras en todo el perímetro de segundo cuerpo del campanario. Lado sur. Fisuras en arco toral y muro lado sur del brazo del crucero. Fisura en muro branconote de crucero.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 428,090.19	PROCESO DE TRAMITE	JORGE VICTOR RIOS PERALTA	100%	NO APLICA	
421	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San José	SAN JOSE CHAPA	SAN JOSE CHAPA	Menor	Colapso de cúpula, desplome de torre campanario, grietas en bóveda.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 999,141.99	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCTORA JHEPC S.A. DE CV.	100%	NO APLICA	
422	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santiago Apóstol	SAN JUAN ATENCO	TRES CRUCES OCOATEPEC	Menor	AGRIETAMIENTO EN CÚPULA PRINCIPAL. MUROS Y BÓVEDA. INTERIOR. PRESENTA GREITAS A 45º Y 90º EN MUROS. EN VANDOS DE CÚPULA Y FRACTURA DE MURO AZOTEA. DAÑOS EN LA TORRE Y EN LINTERNA DE LA CÚPULA.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 2,140,200.02	PROCESO DE TRAMITE	CONCA SA DE CV	95%	NO APLICA	
423	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Baltazar	SAN MARTIN TEXMELICAN	SAN BALTAZAR TEXMACALAC	Moderado	FIGURA EN EL ARCO TRANSAL. FIGURAS EN BÓVEDA DEL PRESBITERIO Y EN CÚPULA DE LA PRIMERA COLUMNA.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE	
424	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de la Virgen de la Candelaria	SAN MARTIN TEXMELICAN	SANTA MARIA MOYOTZINGO	Moderado	FIGURAS EN ARCOS FACHONES Y BÓVEDA. FIGURAS EN BASE EN TORRE CAMPANARIO.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE	
425	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo PARRÓQUIA DE SAN MARTÍN OSIBEN.	TOTALTEPEC (TOTALTEPEC)	SAN MARTIN TOTALTEPEC	Moderado	Fractura en arco de acceso principal de nave. Fisuras en todo el perímetro de segundo cuerpo del campanario. Lado sur. Fisuras en arco toral y muro lado sur del brazo del crucero. Fisura en muro branconote de crucero.	EN PROCESO	FONDEN	SI	SEGURO BANKORTE	\$ 4,589,223.68	PROCESO DE TRAMITE	JORGE VICTOR RIOS PERALTA	85%	NO APLICA	

426	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Martín Obispo	SAN MARTÍN TOTOLTEPEC	SAN MARTÍN TOTOLTEPEC				NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	PROCESO	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	
427	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Mateo Apóstol	SAN MATEO TLALANCUACA	SAN MATEO TLALANCUACA	Moderao	REMATÉ DE ESPADANA, DESPENAMIENTO DE	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 199,139.23		PROCESO DE TRAMITE	PROCESO DE TRAMITE	PROCESO DE TRAMITE	100%	NO APLICA
428	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Miguel	SAN MIGUEL XITLALAN	SAN MIGUEL XITLALAN	Moderao	AGRITAMIENTO DE MUROS LATERALES Y VANOS DE VENTANAS EN MUROS DE TRANSITO, AGRITAMIENTO DE LINEAS DE SE PRODUCCION EN LOS MUROS DE VENTANAS, GREITAS EN BOVEDA DE SOCORRO. LA ACTUAL DEL TEMPLO PRESENTA FIGURA TRANSVERSALES Y GREITAS HORIZONTALES A LA ACTUAL DEL TEMPLO LATERAL. AGRITAMIENTO DE BOVEDA PRINCIPAL, POR EL INTRADOS, PRESENTA DESPENAMIENTO DE PETATILLO.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	PROCESO		100%	PROCESO DE TRAMITE	
429	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Nicolás de Bari	SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	Moderao		SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 1,481,977.77		PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y DESARROLLO SERRA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
430	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Pedro	SAN PEDRO YANCUTLALPAN	SAN PEDRO YANCUTLALPAN	Moderao	FRACTURA SEVERA DE CUPULA SUPERIOR DEL CAMPANARIO, GREITAS EN TORRE CAMPANARIO, FRACTURA DE MURO DE PRESBITERIO	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 753,107.26		PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y DESARROLLO SERRA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
431	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de la Inmaculada Concepción	SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	SAN PEDRO YANCUTLALPAN	Moderao	FRACTURA SEVERA DE CUPULA SUPERIOR DEL CAMPANARIO, GREITAS EN TORRE CAMPANARIO, FRACTURA DE MURO DE PRESBITERIO	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 986,803.61		PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y DESARROLLO SERRA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
432	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santiago Xalitlá	SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	SANTIAGO XALITZINTLA	Moderao		EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 1,221,076.18		PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y DESARROLLO SERRA S.A. DE C.V.	65%	NO APLICA	
433	MONUMENTO HISTÓRICO	Parroquia de San Pablo Apóstol (Señor de la Faz)	SAN PABLO ANCIANO	SAN PABLO ANCIANO	Moderao	EXTERIOR: GREITA LONGITUDINAL EN FACHADA, EN PARTE DEL CORO DEL PRIMER AL TERCER CUERPO, CON GREITA TRANSVERSAL EN TERCER CUERPO. GREITAS EN TORRE CAMPANARIO EN BASE Y PRIMER CUERPO. REMATE DE TORRE DECORADA. INTERIOR: GREITAS EN TAMBOR DE BOVEDA Y DECORADA TODAS LAS CUBAS Y VANOS. PRESBITERIO EN TORRE. GREITAS EN MUROS NORTE Y SUR A 45° Y PRESBITERIO EN AMBOS SENTIDOS. AGRITAMIENTO DE CUBA DE SACRISTIA, GREITAS EN CRUCERO NORTE Y SUR EN AMBOS SENTIDOS. RESTAURAR BIENES MUEBLES (SEÑOR DE LA FAZ).	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 4,915,905.63		PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y DESARROLLO SERRA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
434	MONUMENTO HISTÓRICO	Casa Civil	SAN PABLO ANCIANO	SAN PABLO ANCIANO	Moderao	GREITAS DE 45° EN FACHADA PRINCIPAL, GREITAS EN MUROS NOROCCIDENTE Y ORIENTE DE 45°. FIGURAS EN CERRAMIENTO EN VANOS DE ILUMINACION Y DE ACCESO	EN PROCESO	FONDEN	NO	SEGURO BANCARTE	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	NO APLICA		
435	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de Noño Perdido	SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	MODERADO	Torre de campanario: base de torre presenta fisuramiento, en el primer cuerpo se observan grietas horizontales a nivel de arco. Grietas en arco a nivel de clave. El capitel presenta fisuras y posibles colapsos. Portales: frontón presenta pérdida de material y foudamiento. Interior: forjas y presbitario en muros laterales. Sacristia: grietas en bóveda y arco. En sacristia presenta forjas en muros. En arcos ligeros presenta grietas y forjas a nivel de clave. Grietas en vanos.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE		
436	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Jesús Tlacuapa	SAN PEDRO CHOLLULA	Chollula de Rivadavia	Moderao	Fisuras de arcos en campanario, desplazamiento en portada de acceso al altar. Fisuras múltiples en porta de acceso al altar. Grietas en arcos y base de torre campanario así como fractura entre torres y nave.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 2,267,341.49		PROCESO DE TRAMITE	ALVARO CALLEJAS QUIROZ	100%	NO APLICA	
437	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla 13 de Diciembre	SAN PEDRO CHOLLULA	Chollula de Rivadavia	Moderao	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	EN PROCESO	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	NO APLICA		
438	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de El Carmelo	SAN PEDRO CHOLLULA	Chollula de Rivadavia	Moderao	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	EN PROCESO	SI	SEGURO BANCARTE	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	INMOBILIARIA JRR SA DE C.V.	100%	NO APLICA	
439	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla del Señor de Chalm de Cuatrecasas	SAN PEDRO CHOLLULA	Chollula de Rivadavia	Moderao	Agrietamiento en todo el inmueble y son muros consolidados	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	TOLTECATOYTL OLLIN SA DE C.V.	100%	NO APLICA		
440	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Cosme Teotihuacan	SAN PEDRO CHOLLULA	Teotihuacan	Moderao	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 824,857.36		PROCESO DE TRAMITE	TOLTECATOYTL OLLIN SA DE C.V.	100%	NO APLICA	
441	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo del Centro de Guadalupe	SAN PEDRO CHOLLULA	Chollula de Rivadavia	Moderao	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 1,586,996.61		PROCESO DE TRAMITE	ALVARO CALLEJAS QUIROZ	100%	NO APLICA	
442	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Gregorio	SAN PEDRO CHOLLULA	San Gregorio Zaachepan	Moderao	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 374,259.80		PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.V.	100%	NO APLICA	
443	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Diego Cuatrecasas	SAN PEDRO CHOLLULA	San Matías Cuatrecasas	Moderao	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 1,062,428.66		PROCESO DE TRAMITE	TOLTECATOYTL OLLIN SA DE C.V.	100%	NO APLICA	
444	MONUMENTO HISTÓRICO	Parroquia de San Pedro Apóstol	SAN PEDRO CHOLLULA	Chollula de Rivadavia	Moderao	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 6,004,121.85		PROCESO DE TRAMITE	AGGER DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V.	100%	NO APLICA	
445	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santiago	SAN PEDRO CHOLLULA	Santiago Mexmoquep	Moderao	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 948,079.80		PROCESO DE TRAMITE	ALVARO CALLEJAS QUIROZ	100%	NO APLICA	
446	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de la Santísima Trinidad	SAN PEDRO CHOLLULA	Chollula de Rivadavia	Moderao	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 1,621,398.32		PROCESO DE TRAMITE	TOLTECATOYTL OLLIN SA DE C.V.	100%	NO APLICA	
447	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Cristóbal	SAN PEDRO CHOLLULA	San Cristóbal Tototihuacan	Moderao	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE		
448	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Diego	SAN PEDRO CHOLLULA	Chollula de Rivadavia	Moderao	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	INMOBILIARIA JRR SA DE C.V.	100%	NO APLICA		
449	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa Cruz de Jerusalén	SAN PEDRO CHOLLULA	Chollula de Rivadavia	Moderao	Despandamiento de bóveda de bóveda. Fisuras en arcos de torres. Portales desahucados. Fisuras en bóveda de cañón de coro y presbitario. Fisuras en torres. Fisuras en desplante de cúpula. Fisuras en muros de sacristía y Daltos en anexos: comedor	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 736,180.23		PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCCIONES TERRESTRES COTESA S.A DE C.V.	100%	NO APLICA	
450	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Juan Bautista	SAN PEDRO CHOLLULA	San Juan Tlaula	Moderao	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE		
451	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Miguelito	SAN PEDRO CHOLLULA	Barrio de Santiago Mexmoquep	Moderao	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 630,286.31		PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SA DE C.V.	100%	NO APLICA	
452	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Pedro	SAN PEDRO CHOLLULA	Chollula de Rivadavia	Moderao	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 1,158,783.47		PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SA DE C.V.	100%	NO APLICA	
453	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa Bárbara	SAN PEDRO CHOLLULA	Barrio Santa Bárbara Mexmoquep	Moderao	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE		
454	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa María Xotla	SAN PEDRO CHOLLULA	Barrio de Santa María Xotla	Moderao	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	OMAR OSO CARBARCO	100%	NO APLICA		
455	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santiago Mexmoquep	SAN PEDRO CHOLLULA	Barrio de Santiago Mexmoquep	Moderao	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.V.	100%	PROCESO DE TRAMITE		
456	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo del Santo Entero	SAN PEDRO CHOLLULA	Barrio de San Miguel Tanguahual	Moderao	Fisuras en campanario. Fisuras múltiples en remate de portada, en bóvedas y arcos interiores de la nave del templo. Cifras múltiples interiores en muros, en muros del crucero	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 1,429,825.83		PROCESO DE TRAMITE	ARELY KARENNIA VELAZQUEZ ESPEJO	100%	NO APLICA	
457	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de la Magdalena	SAN PEDRO CHOLLULA	Chollula de Rivadavia	Moderao	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE		
458	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Juan Calvario	SAN PEDRO CHOLLULA	Barrio de San Juan Calvario	Moderao	inmueble presenta fracturas posibles riesgo de colapso	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 927,443.79		PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCCIONES TERRESTRES COTESA S.A DE C.V.	100%	NO APLICA	
459	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Matías	SAN PEDRO CHOLLULA	San Matías Poaxotla	Moderao	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 566,278.39		PROCESO DE TRAMITE	TOLTECATOYTL OLLIN SA DE C.V.	100%	NO APLICA	
460	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Miguel Tanguahual	SAN PEDRO CHOLLULA	Barrio de San Miguel Tanguahual	Moderao	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 3,213,776.16		PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y DESARROLLO SERRA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
461	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Pablo Tlacama	SAN PEDRO CHOLLULA	Barrio de San Pablo Tlacama	Moderao	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE		
462	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Pedro Muculáhuac	SAN PEDRO CHOLLULA	Barrio de San Pedro Muculáhuac	Moderao	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE		
463	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Gabriel	SAN PEDRO CHOLLULA	Chollula de Rivadavia	Moderao	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 9,874,358.97		PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BENETA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
464	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo del Santuario de Tlacotal	SAN PEDRO CHOLLULA	Barrio de Santa María Xotla	Moderao	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE		
465	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Francisco Cuapan	SAN PEDRO CHOLLULA	San Francisco Cuapan	Moderao	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE		
466	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de la Virgen de la Anunciación	SAN PEDRO CHOLLULA	Santa María Anunciación	Moderao	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 1,522,498.36		PROCESO DE TRAMITE	ALVARO CALLEJAS QUIROZ	100%	NO APLICA	
467	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Sebastián Tlapachepan	SAN PEDRO CHOLLULA	Tlapachepan	Moderao	DAÑOS EN ESTRUCTURAS	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 992,358.68		PROCESO DE TRAMITE	TOLTECATOYTL OLLIN SA DE C.V.	100%	NO APLICA	
468	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Pedro Apóstol	SAN PEDRO VELOXTLALUCA	SAN PEDRO VELOXTLALUCA	Moderao	Grietas en diagonal de union de torre con nave a vano de arco, en cornamento de puerta lateral, en bóveda de cañón, en arcos ligeros, en muro de testero, en ventana lateral, base de portales, capitel o linterna degradada, remate de cornamenta desahucado, pérdida de albaniles, filtración de agua por grietas en sacristías, templo en proceso de restauración.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	87%	PROCESO DE TRAMITE		
469	MONUMENTO HISTÓRICO	CAPILLA DE LA NATIVIDAD DE MARÍA SANTOSMA	SAN SALVADOR EL SECO	SANTA MARIA COATEPEC CAMINO A AJLUJACA	Menor	Grietas y Fisuras en interior y exterior del templo	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 1,518,824.95		PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCTORA JHEPC S.A DE C.V.	100%	NO APLICA	
470	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Andrés Apóstol	SAN SALVADOR EL VERDE	SAN ANDRES HUEYACATEPEC	Moderao	Fisura en acceso principal de nave, en arco faja de nave, arcos de crucero, ventres de coro, figura vertical entre torre y construcción contemporánea, grietas en capitel, en albaniles y en grés levemente, desplome de cruz de remate de capitel.	NO	FONDEN MIXTO COMUNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	COMUNIDAD	100%	PROCESO DE TRAMITE		
471	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de el Divino Salvador	SAN SALVADOR EL VERDE	SAN SALVADOR EL VERDE	Moderao	Fisura en muro lateral de sotocoro, en ventanas de capilla del forastero, en cúpula interior exterior de capilla del divino salvador, en espaldado de capilla del divino salvador y campanario lado oriente.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE		
472	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Simón Apóstol	SAN SALVADOR EL VERDE	SAN SIMON ATIZTINTLA	Moderao	Fractura de muros, bovedal todo sur de la fachada y arcos. Fisuras verticales en muros exteriores e interiores de área de presbitario y bóveda de coro, así como desplome de cúpula, costados y escalera de acceso de la torre norte en el interior, tambor y parte superior del capitel y agrietamiento de bóveda. Desplome de la base de la torre norte. Grietas en el arco por estrados y bóveda de sotocoro. Fisuras en arcos de los dos cuerpos de torre campanario en sus cuatro costados.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE		
473	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo Parroquial del Divino Salvador	SAN SALVADOR HUICOLOTLA	SAN SALVADOR HUICOLOTLA	Menor	Fisuras en bases, muros, portales de arcos ligeros de capilla y nave central, despandimiento de decoración, grietas en muros de albaniles de campanario.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 1,256,065.17		PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCTORA JHEPC S.A DE C.V.	90%	NO APLICA	
474	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa Catalina	SANTA CATERINA TLALTEMAN	SANTA CATERINA TLALTEMAN	Moderao	Daños en nave principal y campanario	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	59%	PROCESO DE TRAMITE		
475	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SANTA INES	SANTA INES AHUATEMAN	SANTA INES AHUATEMAN	Moderao		SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	LUIS ANTONIO CID MENDEZ	100%	NO APLICA		
476	MONUMENTO HISTÓRICO	SANTUARIO DE GUADALUPE	SANTA INES AHUATEMAN	SAN JUAN NEPOMUCENO	Moderao	Grietas en muros, grietas longitudinales en bóveda de cañón con bóveda, grietas en arco de mediano, grietas en vano de iluminación y cornisa, grietas en la sacristía, desplome de bóveda presenta grietas longitudinales en muros.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE		
477	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa Ana Acoaxotla	SANTA ISABEL CHOLLULA	SANTA ANA ACOAXOTLA	Moderao	Grietas en segundo cuerpo y vano de torre campanario (torre), y en remate de portada.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO DE TRAMITE	NO APLICA	NO APLICA	PROCESO DE TRAMITE		
478	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa Isabel Chollula	SANTA ISABEL CHOLLULA	SANTA ISABEL CHOLLULA	Moderao	Fractura severa de cúpula superior del campanario, Grietas en torre de campanario, fractura de muro de presbitario, fracturas en bóveda	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 4,488,195.31		PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BENETA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA	
479	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Martín Tamapa	SANTA ISABEL CHOLLULA	SAN MARTIN TLAMAPA	Moderao	Interior templo:	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 1,537,350.95		PROCESO DE TRAMITE	ARELY KARENNIA VELAZQUEZ ESPEJO	100%	NO APLICA	
480	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Pablo Ahuacapan	SANTA ISABEL CHOLLULA	SANTA ISABEL CHOLLULA	Moderao		EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 1,931,410.95		PROCESO DE TRAMITE	ARELY KARENNIA VELAZQUEZ ESPEJO	35%	NO APLICA	
481	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SANTO TOMAS APÓSTOL	SANTO TOMAS HUICOTLAPAN	SANTO TOMAS HUICOTLAPAN	Moderao	desplome de piedra en fractura de escalera en campanario (torre), grietas horizontales en cornamento y verticales en cuerpo de la torre, y en vano de sacristía, en 3 de sus lados	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 679,450.10		PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCTORA JHEPC S.A DE C.V.	92%	PENDIENTE POR TRABAJOS	

482	MONUMENTO HISTÓRICO	PARROQUIA DE SAN HIPOLITO MARTIR	SOLTEPEC	SOLTEPEC	Menor	Grietas y fisuras en nave principal (8 fotografías) y torre campanario.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 2,807,847.10	PROCESO DE TRAMITE	MOISES MORALES ARZUMENDI	82%	NO APLICA
483	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SAN ANTONIO DE PADUA	SOLTEPEC	SAN ANTONIO XICOTENC	Menor	Fisuras y fisuras en el coro, nave principal (10 fotografías), cúpula y torre campanario.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 912,825.46	PROCESO DE TRAMITE	MOISES MORALES ARZUMENDI	75%	NO APLICA
484	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SAN LORENZO MARTIR	SOLTEPEC	SOLTEPEC	Menor	Grietas y fisuras en el coro, nave principal (10 fotografías), cúpula y torre campanario.	NO	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 864,975.49	PROCESO DE TRAMITE	MOISES MORALES ARZUMENDI	75%	NO APLICA
485	MONUMENTO HISTÓRICO	El Convento Franciscano de Santiago Apóstol	TECALI DE HERRERA	TECALI DE HERRERA	Moderado	EXTERIOR PRESENTA DESPINDIMIENTO DE MATERIAL, DERRIDO A DESGASTE DE MORTERO POR CONDICIONES CLIMÁTICAS	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	100%	PROCESO DE TRAMITE
486	MONUMENTO HISTÓRICO	Parroquia de Santiago Apóstol	TECALI DE HERRERA	TECALI DE HERRERA	Moderado	Desprendimiento de material base y pérdida de juntas.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 3,239,568.57	PROCESO DE TRAMITE	LUIS ANDRÉS ISLAS ESCOBAR	100%	NO APLICA
487	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de San Antonio	TECALI DE HERRERA	TECALI DE HERRERA	Moderado	Grietas y fisuras	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	100%	PROCESO DE TRAMITE
488	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo Padre Jesús de Nazaret	TECALI DE HERRERA	AHATZEPÉC	Moderado	EXTERIOR TEMPLO DESPLOME CÚPULA PRINCIPAL TORRE IZQUIERDA, PERDIDA DE MASCADO BAVILLOCA Y APLINCO EN TORRES. GRIETAS EN CUBO DE LA TORRE DERECHA (ADONALES). PERDIDA DE FANALICO (CUBIERTA EN TORRE IZQUIERDA (DESPLOME) CÚPULA ESCOLABACA. INTERIOR TEMPLO GRIETAS HORIZONTALES EN COLUMNAS A 1.5 M DEL PISO. GRIETA EN MURO LATERAL BAJO CÚPULA. FISURA EN MURO TESTERO SOBRE CORNERA. FISURAS HORIZONTALES Y OBLICUAS EN TAMBOR EN LA TOTALIDAD DEL PERIMETRO. FISURAS EN ARRANQUE (BASE) DE CÚPULA. PERDIDA DE SECCIÓN DE SOPORTE DE TORRE (BASE DE SOPORTE). AZOTEA. PERDIDA DE APLANADO BASE DE TORRE / SOBRE AZOTEA. GRIETA EN BASE DE TORRE POR SOBRE AZOTEA.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 1,483,874.47	PROCESO DE TRAMITE	LUIS ANDRÉS ISLAS ESCOBAR	100%	NO APLICA
489	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo del Padre Jesús	TECALI DE HERRERA	BARRO DE ANILCO	Moderado	Agregamiento y desplomes en diferentes puntos de las mamparas existentes, con fuerte riesgo de colapso sino se continúa y agudizan las sacadas más dañadas.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 6,109,697.47	PROCESO DE TRAMITE	JOSE LUIS AGUIRRE DE LA CRUZ GALICIA OSORIO	100%	NO APLICA
490	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa Cruz Ajululpan	TECALI DE HERRERA	SANTA CRUZ AJULULPAN	Menor	Fisuras y grietas en muros, bóvedas, cúpulas, contrafuertes y sacadas.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	100%	PROCESO DE TRAMITE
491	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de la Virgen de Occidan	TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	Moderado	Grietas en ventana de cable de torres, fisuras en vano de tambor de cúpula.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	3%	PROCESO DE TRAMITE
492	MONUMENTO HISTÓRICO	Convento Franciscano de la Asunción	TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	Moderado	Grietas en ventanas y bóvedas de capilla de la Virgen, separación de contrafuertes, fractura de sacadas, grietas en arco del capiteo y áreas de desplome.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	6%	PROCESO DE TRAMITE
493	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Pedro Apóstol	TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	Moderado	Daños en ventana de cable de torres, fisuras en vano de tambor de cúpula.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 7,336,293.61	PROCESO DE TRAMITE	CARLOS RAMOS MORENO	85%	NO APLICA
494	MONUMENTO HISTÓRICO	Conjunto Capilla del Calvario (Capilla del Calvario)	TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	Moderado	Desplomes: fragmento de bóveda de 2do cuerpo de torre grietas, fracturas en espaldas, en 2do cuerpo de torres en cornisa de espaldas, bóvedas de soto con arco, arco de 1er cuerpo - fisuras, arco de acceso: remate.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 1,052,287.65	PROCESO DE TRAMITE	CARLOS RAMOS MORENO	100%	NO APLICA
495	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de San Sebastián	TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	Moderado	Colapso total de cúpula y daño en estructura.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 5,575,760.71	PROCESO DE TRAMITE	CARLOS RAMOS MORENO	100%	NO APLICA
496	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo Parroquial de Santiago	TECAMACHALCO	SANTIAGO ALISECO	Moderado	Daño estructural.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE
497	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de la Asunción	TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	Moderado	Daño estructural.	SI	EN PROCESO	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	NO APLICA
498	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Pedro Apóstol	TECOMATLAN	TECOMATLAN	Moderado	Daño estructural.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	100%	PROCESO DE TRAMITE
499	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Diego de Alcalá	TEHUACÁN	SAN DIEGO CHALMA	Moderado	Desplomes: molduras interiores y remates de espaldas grietas, agregamiento en cúpula principal y bóvedas de coro severo, techos apocenas y coro, bóvedas en vano bancario de presbiterio, tray y 2do cuerpo de torre campanario. Muro de nave principal, centro de bóveda principal muro de bóveda en bóvedas y muros de sacristía fisuras, fisuras en uno de arcos.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 721,575.20	PROCESO DE TRAMITE	CONSULTORA INTEGRAL EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA
500	MONUMENTO HISTÓRICO	Ex convento Carmelita	TEHUACÁN	TEHUACÁN	Moderado	Grietas - degradado de 2do cuerpo de torres, separación con muro de nave central en bóveda, y soto con muro de bóveda y soto con fisuras en fachada, en soto con.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCCIONES GARMADO S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA
501	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Juan de Dios	TEHUACÁN	TEHUACÁN	Menor	Se perderá por un edificio de grandes dimensiones y que cuenta con grandes contrafuertes, el tiempo sufrido daños por las fuertes inversiones térmicas, actualizarse el tiempo presenta grietas que se esbozan dentro de la nave y al tiempo aunque no presentan riesgo.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 404,105.62	PROCESO DE TRAMITE	CONSULTORA INTEGRAL EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA
502	MONUMENTO HISTÓRICO	San Pablo Apóstol	TEHUACÁN	SAN PABLO TEPETZINGO	Menor	Grietas al centro y a un tercio en las bóvedas y en las ventanas de la cúpula, grietas en arco de torres, en un fachada en ventana de coro, en las arcos de la torre.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 633,612.95	PROCESO DE TRAMITE	CONSULTORA INTEGRAL EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA
503	MONUMENTO HISTÓRICO	Parroquia de San Pedro Apóstol	TEHUACÁN	SAN PEDRO ACOJALCO	Severo	Agregamiento severo principalmente en los ocho arcos de los dos cuerpos de la torre campanario, en la nave de agregamiento en el arco sur y en el arco norte, en el arco sur y en el arco norte, en la nave de agregamiento en la base de presbiterio, todo esto indica un desplome hacia el centro de los muros formados de la nave, se combora con la separación de los contrafuertes y fractura de los arcos botaves.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 1,046,408.92	PROCESO DE TRAMITE	M & P CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA
504	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de la Virgen de Santa Ana	TEHUACÁN	SANTA ANA TEOLOCO	Moderado	Agregamientos severos en los ocho arcos de los dos cuerpos de la torre campanario, grietas en el arco sur y arco norte, grietas en las pilas.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 699,480.78	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCCIONES GARMADO S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA
505	MONUMENTO HISTÓRICO	El Convento Franciscano de la Trinidad, Xicotencal	TEHUACÁN	TEHUACÁN	Moderado	Colapso parcial.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
506	MONUMENTO HISTÓRICO	Zona Arqueológica Tehuacán Viejo	TEHUACÁN	SAN DIEGO CHALMA	Menor	Fisuras y grietas en muros, bóvedas, cúpulas, contrafuertes y sacadas.	SI	Terceros (INH)	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	100%	NO APLICA
507	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Nuestra Señora de Guadalupe	TEHUACÁN	TEHUACÁN	Moderado	Daños en ventana de cable de torres, fisuras en vano de tambor de cúpula.	EN PROCESO				EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO		NO APLICA
508	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo del Santuario del Señor de Tuxtla	TEHUACÁN	SANTA CRUZ TUXTLA	SEVERO	Desplomes: de clave de arco acceso y arco de espaldas grietas arco ventana de coro: remate, desplome de espaldas separación contrafuertes y fachada. En ventana de presbiterio, forasterio, muro de sacristía y central de bóveda.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	3%	PROCESO DE TRAMITE
509	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo San Miguel Arcángel	TEHUACÁN	TEHUACÁN	SEVERO	Grietas en arcos y perlas con pérdida de material y sacadas, grietas en muros con pérdida de material y sacadas, grietas y pérdida de material constructivo en bóveda, en tambor de cúpula, muros cuadrados, grietas en vano de tambor, contrafuertes colapsados.	EN PROCESO	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 12,907,969.55	PROCESO DE TRAMITE	CONSULTORA INTEGRAL EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA
510	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Lorenzo Tzucanán	TEHUACÁN	TEHUACÁN	LEVE	Agregamiento en torre campanario. Fisuras en muros laterales. Agregamiento de fachada. Fisuras en bóveda principal y arcos fajones. Colapso de muro de sacristía.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	100%	PROCESO DE TRAMITE
511	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santiago Apóstol	TEHUACÁN	SANTIAGO TEOPIANTLAN	Moderado	Fracturas en portada ante, desplome de cúpula, intermitencia, arco bajo de presbiterio, muros de brazos, bóvedas, base de torre campanario y muro de presbiterio. Grietas y fisuras en bóvedas, muros arcos y bóvedas de acceso, coro y otros elementos constructivos.	NO	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	100%	PROCESO DE TRAMITE
512	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de San Sebastián	TEHUACÁN	SANTIAGO TEOPIANTLAN	LEVE	Grietas y fracturas en interior y exterior del templo.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 485,784.45	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCCIONES GARMADO S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA
513	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de Santa María	TEHUACÁN	SANTIAGO TEOPIANTLAN	Moderado	Grietas y fracturas en interior y exterior del templo.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 196,072.46	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCCIONES GARMADO S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA
514	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de Santa Lucía	TEHUACÁN	SANTIAGO TEOPIANTLAN	Moderado	Grietas y fracturas en interior y exterior del templo.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 284,454.82	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCCIONES GARMADO S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA
515	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de Los Reyes Magos	TEHUACÁN	TEHUACÁN (BARRO DE LOS REYES)	Moderado	Grietas y fracturas en interior y exterior del templo.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 231,056.98	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCCIONES GARMADO S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA
516	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Sebastián-María	TEHUACÁN	TENANGO	LEVE	Grietas y fracturas en interior y exterior del templo.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 730,228.35	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCCIONES GARMADO S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA
517	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Francisco de Asís	TEHUACÁN	SAN FRANCISCO JALAPEYO	Moderado	Grietas y fracturas en interior y exterior del templo.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 1,117,615.87	PROCESO DE TRAMITE	PROYECTOS Y DESARROLLO SERA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA
518	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Juan Bautista	TEHUACÁN	TEHUACÁN	Menor	Daños en ventana de cable de torres, fisuras en vano de tambor de cúpula.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
519	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Luis Tzucanán	TEHUACÁN	SAN LUIS TZUCANAN	Menor	Daños en ventana de cable de torres, fisuras en vano de tambor de cúpula.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 527,964.88	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCCIONES GARMADO S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA
520	MONUMENTO HISTÓRICO	Santa María la Aba	TEHUACÁN	TEHUACÁN	Moderado	Colapso de camarín y fragmento de bóveda principal. Fracturas con alto riesgo de colapso en muros, arcos, bóvedas, remate de fachada y torre campanario. Grietas y fisuras en muros, bóvedas de sacristía y otros elementos constructivos.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
521	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Bartolomé Apóstol	TEHUACÁN	SAN BARTOLOME TEONTEPEC	Severo	Desplamiento de muro sobre arco de acceso, grietas en cúpula de coro y sacristía. Grietas en remate de torre.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
522	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SAN JOSÉ CARPINTERO	TEHUACÁN	SAN JOSÉ CARPINTEROS	Menor	En templo: agregamiento en cúpula principal, ante sacristía, arco del segundo cuerpo de la torre campanario y fajones de presbiterio. Fisuramiento de arco de acceso, ventana de coro sobre de fachada. Fisuramiento de muro de arcos de acceso y unión de sacristía y cuerpo principal.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE
523	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SAN MATEO PARRA	TEHUACÁN	SAN MATEO PARRA	Menor	Daño en estructura.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE
524	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DEL CALVARIO	TEHUACÁN	TEHUACÁN	Moderado	Daños en cúpula cúpula e interior del templo, específicamente en el coro, soto con, nave, presbiterio, antecapilla y sacristía.	NO	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 1,622,474.66	PROCESO DE TRAMITE	TADIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	100%	NO APLICA
525	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO Y ANTIQUO CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE ASIS	TEHUACÁN	TEHUACÁN	Moderado	Colapso de cúpula y daño en estructura.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 467,574.03	PROCESO DE TRAMITE	TADIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	30%	NO APLICA
526	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DEL DIVINO SALVADOR	TEHUACÁN	TEHUACÁN	Menor	Daños en ventana de cable de torres, fisuras en vano de tambor de cúpula.	NO	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 512,703.93	PROCESO DE TRAMITE	TADIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	100%	PROCESO DE TRAMITE PENDIENTES
527	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SAN JOSÉ	TEHUACÁN	TEHUACÁN	Menor	Daños en ventana de cable de torres, fisuras en vano de tambor de cúpula.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 680,842.93	PROCESO DE TRAMITE	TADIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	100%	NO APLICA
528	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCANGEL	TEHUACÁN	TEHUACÁN	Menor	Daños en la nave, sacristía, antecapilla, presbiterio y otros torres campanario.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 752,158.26	PROCESO DE TRAMITE	TADIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	100%	NO APLICA
529	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SAN SEBASTIAN	TEHUACÁN	TEHUACÁN	Menor	Grietas y fracturas en interior y exterior del templo.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 614,668.99	PROCESO DE TRAMITE	TADIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	30%	EN PROCESO
530	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SANTA APOLONIA	TEHUACÁN	TEHUACÁN	Moderado	Grietas y fisuras en la cúpula, cubiertas, exterior e interior del templo.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 1,699,242.46	PROCESO DE TRAMITE	TADIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	100%	NO APLICA
531	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE SANTA CRUZ TUXTLA	TEHUACÁN	TEHUACÁN	Menor	Grietas y fisuras en muros, bóvedas, cúpulas, contrafuertes y sacadas.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 724,059.07	PROCESO DE TRAMITE	TADIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	30%	EN PROCESO
532	MONUMENTO HISTÓRICO	TEMPLO DE LA Candelaria Purificación	TEHUACÁN	CANDELARIA PURIFICACION	Menor	Fisuras y grietas en muros, bóvedas, cúpulas, contrafuertes y sacadas.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCARTE	\$ 977,397.92	PROCESO DE TRAMITE	ARIELA SEDANO JUAREZ	100%	NO APLICA



584	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo del Calvario	TOCHMILCO	TOCHMILCO	Severo	Fracturas y grietas en cúpula. Grietas y fisuras en bóvedas y arcos. Grietas en muro de portada principal. Fisuras y grietas en muros. Fracturas y grietas en torres. Fracturas y grietas en banda ancha. Fracturas y grietas en arco anillo.	EN PROCESO	Seguro	SI	SEGURO BANCORTE	\$ 7,529,662.68	PROCESO DE TRAMITE	ARQUITECTURA Y SERVICIOS EPSILON S.A. DE C.V.	37%	NO APLICA
585	MONUMENTO HISTÓRICO	Ermita San Francisco de Asís	TOCHMILCO	San Francisco Hualtepec	Menor		EN PROCESO	Seguro	SI	SEGURO BANCORTE	\$ 93,397.52	PROCESO DE TRAMITE	ARQUITECTO OMAR ROCHA SANCHEZ S.A. DE C.V.	65%	NO APLICA
586	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de Jesús	TOCHTEPEC	San Lorenzo Omitépec	Moderado	Grietas en clave de acceso principal del templo, fisuras en arcos de bóveda, fisuras en arcos ligeros de nave en el interior, fisuras en arco capilla. Arco del paréntesis, grietas en arco focal y ventana bajo ornato de presbiterio, fisuras en muro de presbiterio, grietas en bóveda de capilla Jesús al espacio hacia la capilla de Jesús, así como grietas en muros laterales, grietas en clave de arcos torales de capilla Jesús del paréntesis, fisuras en arcos de campanario original, adorno a la cúpula del crucero.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	100%	PROCESO DE TRAMITE
587	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo San Lorenzo Martir	TOCHTEPEC	San Lorenzo Omitépec	Moderado	Grietas en la base de la torre, grietas en los muros de la nave y en la linterna de la cúpula. Grietas y fracturas en el campanario. Bóveda decorada.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	100%	PROCESO DE TRAMITE
588	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de la Luz	TOCHTEPEC	TOCHTEPEC	Moderado	Grietas en fachada, en cerramiento de vano desde la espaldilla central a vano de acceso, grietas longitudinales y transversales en intaría y espacios de bóvedas de templo.	SI	Seguro	SI	SEGURO BANCORTE	\$ 1,903,703.59	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCCIONES TERRESTRES COTESA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA
589	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa María Nativitas	TOCHTEPEC	TOCHTEPEC	Menor	Grietas longitudinales en fachada, en parte del coro, en tercer cuerpo, grietas en torre campanario, menaje de torre. Abagallado, grietas en muro en chilla, grietas en 180 grados en pilares del tercer cuerpo, en abutamiento bóveda; grietas en muro y bóveda de arista del sotocoro, grietas de junta constructiva entre torre norte y templo, arco de bóvedas, en junta constructiva entre sacristía y torre, fisuras en pechas y en bóveda del presbiterio.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	50%	PROCESO DE TRAMITE
590	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Santa Cruz Nuevo	TOTOLTEPEC DE GUERRERO	TOTOLTEPEC DE GUERRERO	MODERADO	EXTERIOR DEL TEMPLO: En la fachada se pueden observar filigranas coronas de los nichos, siendo una de ellas la más notable que va de la parte superior a la inferior del nicho que se encuentra en el segundo cuerpo, de la misma forma se presentan fisuras en el basamento de la torre y en el intradós de ciertos arcos de los campanarios, así como fisuras en el exterior de la cúpula principal del templo. INTERIOR DEL TEMPLO: Presenta fustramientos diagonales en los muros del altar, así como el acceso a la sacristía que corre de las esquinas superiores del vano hacia el intradós del arco fajón, en abutamiento a este. La bóveda del piso del templo se agrietaron sin una decoración consistente, para abutamiento las pajas que componen el piso del mismo.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANCORTE	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	JORGEVICTOR RIOS PERALTA	100%	NO APLICA
591	MONUMENTO HISTÓRICO RAA	Templo de Jesús de Nazaret	TULCINGO	XXIXIMO DE LOS REYES	Menor	Desplome de torre capitel y partida de material de muro, grietas en unión de torre y fachada, en remate de fachada, en unión de bóveda con muro de fachada, grietas en muros laterales, fisuras en tambor de la cúpula y en arco de bóveda, grietas en cerramiento de vano de campanario.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCORTE	\$ 1,207,495.27	PROCESO DE TRAMITE	MANUTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES NAMA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA
592	MONUMENTO HISTÓRICO RAA	Templo de San Gabriel Arcángel	TULCINGO	TUNINGO DEL VALLE	Menor	Grietas verticales en fachada, grietas en muro de cerramiento en alto, en segundo cuerpo de la torre.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCORTE	\$ 124,711.29	PROCESO DE TRAMITE	MANUTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES NAMA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA
593	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo Parroquial de San Miguel Arcángel (San Antonio Mito)	ZICATLACO YAN	SAN MIGUEL AXELCUCOMAC	SEVERO	Presenta grietas longitudinales y transversales en el tor. 3do y 4to cuerpo, así como el capitel principal en la sección tambor, en los cerramientos de vano de iluminación. La torre presenta la fractura en el tor cuarto y se ven en las 4 caras.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	76%	PROCESO DE TRAMITE
594	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Antonio	ZICATLACO YAN	SAN ANTONIO JUAREZ	MODERADO	Se debe realizar el levantamiento arquitectónico del inmueble. La consolidación del inmueble se deberá realizar en dos etapas: la primera etapa será el apuntalamiento del elemento que presenta deterioro y/o desplazamiento; la segunda etapa será la consolidación del elemento afectado. El apuntalamiento solo se realizará en caso de ser necesario. Se realizará la consolidación de las agrietadas en las áreas donde el material se encuentra deteriorado, y la restauración donde se encuentren tabares, arcos y muros col-area 1.3. En caso de tabares ornamentales, serán sustituidos, conservando el diseño, dimensiones y materiales similares al resto.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCORTE	304,701.27	PROCESO DE TRAMITE	LUIS ANDRES ISLAS ESCALONA	100%	NO APLICA
595	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Juan Bautista	ZICATLACO YAN	ZICATLACOYAN	SEVERO		NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	100%	PROCESO DE TRAMITE
596	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla de San Bernardino Tapapané	ZICATLACO YAN	SAN BERNARDINO TEPENENE	MODERADO	Se debe realizar el levantamiento arquitectónico del inmueble. La consolidación del inmueble se deberá realizar en dos etapas: la primera etapa será el apuntalamiento del elemento que presenta deterioro y/o desplazamiento; la segunda etapa será la consolidación del elemento afectado. (E) Se realizará la sustitución de agrietadas en las áreas donde el material se encuentra deteriorado, y la restauración donde se encuentren tabares, arcos y muros col-area 1.3. En caso de tabares ornamentales, serán sustituidos, conservando el diseño, dimensiones y materiales similares al resto.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCORTE	\$ 210,283.95	PROCESO DE TRAMITE	LUIS ANDRES ISLAS ESCALONA	100%	NO APLICA
597	MONUMENTO HISTÓRICO RAA	Templo de Santiago Apóstol	XICOTLAN	COACALCO	SEVERO	Torre campanario sur - fisuras desde la base del primer cuerpo hasta la unión con el segundo cuerpo, así como el intradós del vano del segundo cuerpo. Desapuntamiento de agrietado intradós de la fisura en el arco del vano del arco del vano del capitel del sagrado corón (base de la torre); fisuras en muro perpendicular a la nave en intradós de la bóveda; torre campanario norte; fisuras horizontales en pilares del segundo cuerpo afectando molduras. Intra base de guardia; fisuras en platón del pórtico y fisuras en intradós de bóveda.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
598	MONUMENTO HISTÓRICO RAA	Templo de San Juan Bautista	XICOTLAN	XICOTLAN	MODERADO	Torre campanario: fisuras importantes en segundo cuerpo en primer y arco. Fisura vertical en base de la torre que va del primer cuerpo hasta la unión con el segundo cuerpo. Desplome de 1ª pilastra y fractura de 2ª pilastra. Paradoja: fisura en ventana del coro y en moldura entre primer y segundo cuerpo. Coro: fisura en clave de arco fajón. Banderas: fisuras en tambor de bóveda. Presbiterio: desplome de molduras en intradós de bóveda (arriba del altar). Cúpula: fractura de probando de ventana de vano. Cúpula del crucero: fisura en vano del tambor (en el exterior).	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCORTE	\$ 958,258.50	PROCESO DE TRAMITE	ARQUITECTURA Y SERVICIOS EPSILON S.A. DE C.V.	38%	NO APLICA
599	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Miguel Arcángel	XOCHILTEPEC	AYOTLA	MODERADO	Desplome de molduras de yeso en banda perimetral. Molduras de torre, grietas en fachada, arco, muro, pilares, muros de capilla lateral, banda ancha, arcada real, torres campanarios.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE
600	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Felipe Apóstol	XOCHILTEPEC	XOCHILTEPEC	SEVERO	Crispas de los dos cuerpos de la torre campanario: Fracturas en cornisamentos, espaldas, muros, arcos ligeros y bóvedas. Grietas y fisuras en muros y bóvedas de tres tramos del templo y muros laterales en sacristía.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE
601	MONUMENTO HISTÓRICO	Calvario del Señor de Hualtepec	XOCHILTEPEC	SAN FELPE XOCHILTEPEC	MODERADO	Grietas y fracturas en interior y exterior del templo.	EN PROCESO	SEGURO	SI	SEGURO BANCORTE	\$ 621,713.09	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCTORA MARMAN S.A. DE C.V.	40%	NO APLICA
602	MONUMENTO HISTÓRICO	Capilla Santa Rosalia (En hacienda de San Jerónimo (Hua))	XOCHILTLAN TOCOS SARTOS	SAN JERONIMO	MODERADO	Cúpulas - grietas horizontales en pilares de linterna, fisuras en vano del tambor.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
603	MONUMENTO HISTÓRICO	Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción	XOCHILTLAN SANTOS	XOCHILTLAN	MODERADO	Grietas en muros laterales, fachada y campanario, grietas con desplazamiento de material en el sótano, fractura de bóveda del coro y filitros en pilares. Grietas en arcos, bóvedas, cúpula principal y abut. cúpulas.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
604	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Juan Evangelista	YEHUALTEPEC	SAN JUAN OCOYULAN V. CARRANZA	MODERADO	Grietas y fracturas en arcos del segundo cuerpo de torre campanario, fisuras en linterna. Fisuras en arcos en el primer cuerpo del campanario, fisuras en muro de fachada principal. Fisuras en muros y arcos de portada de arco. Fisuras en arco de acceso principal del templo, fisuras en arco lateral bajo ornato y portento, fisuras en interior del muro del interior de la sacristía del primer cuerpo de torre campanario.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCORTE	\$ 1,072,126.90	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BONETA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA
605	MONUMENTO HISTÓRICO	Parroquia de la Inmaculada Concepción	YEHUALTEPEC	YEHUALTEPEC	Menor	La bóveda presenta grietas en todo su casco desde su cresta hasta el tambor bajando por sus cuatro arcos de medio punto hasta los muros perimetrales y ornato.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE
606	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Mateo	YEHUALTEPEC	SAN MIGUEL ZODUTLA	MODERADO	El templo y ampliación presenta agrietamiento producido del sismo del día 19 de Septiembre del año 2017, la mayoría verticales en muros y separación de cornisamentos. La torre con agrietamientos en los arcos del segundo cuerpo. Tambor agrietamiento en los muros de ampliación inconclusa.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCORTE	\$ 496,398.39	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BONETA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA
607	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Gabriel Arcángel	YEHUALTEPEC	SAN GABRIEL TETZOYACAN	MODERADO	Agrietamiento en el tercer cuerpo del crucero y todas las ventanas del tambor de la cúpula. En la fachada en su parte superior agrietamiento vertical entre la torre superior y la nave y las pilastras perpendicular todo derecho. Tambor: presenta grietas en los arcos de los dos cuerpos de la torre campanario.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCORTE	\$ 661,076.36	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BONETA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA
608	MONUMENTO HISTÓRICO	Parroquia de San Miguel Arcángel	YEHUALTEPEC	SAN MIGUEL ZODUTLA	MODERADO	En el exterior la fachada grietas en el arco del acceso, grietas horizontales, grietas en piso derecho y arco de la torre, grietas de la nave tramo 1 y 2, grieta longitudinal al centro de la nave.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
609	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Mateo	ZACAPALA	SAN MATEO MMAPAN	SEVERO	GRIETAS VERTICALES EN PORTADA PRINCIPAL EN SECCIONES DE VANO DE ILUMINACION COMENZANDO EN CERRAMIENTO Y TERMINANDO EN ARCO DE MEDIO PUNTO EN 1.4 Y 3.4.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
610	MONUMENTO HISTÓRICO	Parroquia San Juan Evangelista	ZACAPALA	ZACAPALA	SEVERO	Intrador del templo: Se observa grieta longitudinal en cerramiento de acceso principal, afecta la bóveda de cañón con bóveda de acceso y coro. Se presentan grietas longitudinales del primer al cuarto cuerpo afectado bóvedas de cañón corrido, con tabares, cruces y trifonos, del coro, la estructura de arco de medio punto en clave y 3.4, 5.4 del arco.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCORTE	19,800,463.56	PROCESO DE TRAMITE	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA
611	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de Nuestra Señora del Rosario	ZACAPALA	ZACAPALA	MODERADO	INTERIOR TEMPLO. GRIETAS EN CORD LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL. GRIETAS EN Muros BREVES E DUBERDO. CUERPO 1, 2, 3, 4. GRIETA TRANSVERSAL EN BÓVEDA DE CAÑÓN EN LUNETO. CUERPO 1, 2, 3, 4 PASANDO POR ARCOS DE MEDIO PUNTO Y GRIETAS LONGITUDINALES EN VANOS DE ILUMINACION COMENZANDO EN TODOS LOS CUERPOS. GRIETAS EN LADO 'A', 'AT', 'L' E INTERMEDIO DE SACRISTIA AZOTEA. LAD MEDIAS GRIETAS QUE EN LA PLANTA.	SI	SEGURO	SI	SEGURO BANCORTE	\$ 3,525,852.35	PROCESO DE TRAMITE	CONSTRUCTORA DEX S.A. DE C.V.	100%	NO APLICA
612	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Mateo	ZACAPALA	SAN MATEO MMAPAN	SEVERO	GRIETAS VERTICALES EN PORTADA PRINCIPAL EN SECCIONES DE VANO DE ILUMINACION COMENZANDO EN CERRAMIENTO Y TERMINANDO EN ARCO DE MEDIO PUNTO EN 1.4 Y 3.4.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE
613	MONUMENTO HISTÓRICO	Templo de San Mateo	ZACAPALA	SAN MATEO MMAPAN	SEVERO	GRIETAS VERTICALES EN PORTADA PRINCIPAL EN SECCIONES DE VANO DE ILUMINACION COMENZANDO EN CERRAMIENTO Y TERMINANDO EN ARCO DE MEDIO PUNTO EN 1.4 Y 3.4.	NO	FONDEN	NO APLICA	NO APLICA	EN PROCESO	PROCESO DE TRAMITE	EN PROCESO	0%	PROCESO DE TRAMITE